

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606253
Data badania – 01 lipca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW653SY

Marka pojazdu: MERCEDES

Model: E KLASA

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 111925

Nr fabryczny (VIN): W1K2132041B060163

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2605

Masa własna (kg): 1893

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1993

Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 1556096
2. Data następnego badania technicznego: 24.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotami centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Nierówna praca silnika. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 150µm, drzwi TP - 150µm, poszycie TP - 140µm, pokrywa T - 150µm, poszycie TL - 250µm, drzwi TL - 170µm, drzwi PL - 200µm, błotnik PL - 90µm, dach - 130µm, próg L - 100µm, próg P - 130µm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia / Przetarcia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS i ASR

Adaptacyjne, migające światła hamowania

Adaptacyjny układ świateł drogowych

Aktywny asystent ruchu

Aktywny asystent układu hamulcowego

Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem

Android Auto

Antena GPS

Apple CarPlay

Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC

Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)

Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera

Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył

Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu

DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy

Dywaniki welurowe

EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem (25R)

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Gaśnica

Gniazdo 12V z tyłu
 Gniazdo USB (2x) z tyłu
 Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
 Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa
 Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
 Konsola centralna w kolorze czerni fortepianu
 Kontrola trakcji
 Lampy przednie LED high performance (diodowe)
 MBUX multimedia system
 Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
 Narzędzia do zmiany koła
 Ogranicznik prędkości - aktywny
 Oparcie tylnej kanapy, składane
 Pakiet komfortowych siedzeń
 Podsufitka materiałowa - szara
 Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
 Przygotowanie do Live Traffic Information
 Radio Cyfrowe
 Relingi dachowe, aluminiowe
 Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
 System active Lane Change Assist
 System bezprzewodowego ładowania telefonu
 System dostosowujący prędkości do trasy
 System monitorowania wewnętrzny
 System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
 System ochrony pieszych
 System PRE-SAFE
 System Start/Stop
 Szyby sterowane elektrycznie
 Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
 Touchpad
 Uchwyt na kubki, podwójny
 Wykończenie konsoli centralnej - lakier fortepianowy
 Wykończenie wnętrza: srebrna lakierowana listwa
 Zagłówki przednie - komfortowe
 Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Pirelli	225/55/17	40%
PP - lato	Pirelli	225/55/17	40%
TL - lato	Pirelli	225/55/17	40%
TP - lato	Pirelli	225/55/17	40%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 67 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 01 lipca 2026

.....

















