

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202101149

Data badania – 21 stycznia 2021r.

Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9CL12
Marka pojazdu: VOLVO
Model: S90 D4 SCR MOMENTUM AUT.
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 56644
Nr fabryczny (VIN): LVYPSA8TDKP060445
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
2. Data pierwszej rejestracji – 15.01.2019r.

Masa całkowita (kg): 2270
Masa własna (kg): 1716
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A. 53-605 Wrocław, Plac Orłąt Lwowskich 1

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 0285809
2. Data następnego badania technicznego: 15.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – pojazd wyposażony, potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu 27.182km /grudzień 2019r./; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 15.01.2022r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów automatyczna, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół aluminiowe, miejscowo zarysowane.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubości powłok lakierowych na elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,107 do 0,130mm.

Powierzchniowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych.

Pokrywa komory silnika – pojedyncze odpryski powłoki lakierowej.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki foteli, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1. Tuner radiowy, cyfrowy (DAB).

2. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i regulowanym podparciem ud.

3. System start/stop.

4. System informowania o znakach drogowych.

5. System utrzymania pasa ruchu (LKA).

6. Tempomat adaptacyjny.

7. System regulacji trybu jazdy.

8. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń.

9. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS).

10. Lampy przednie LED.

11. Pakiet Business Connect.

12. Pakiet Winter.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył

- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Michelin	225/55 R17	ok. 90%
oś I prawa	Michelin	225/55 R17	ok. 90%
oś II lewa	Michelin	225/55 R17	ok. 50%
oś II prawa	Michelin	225/55 R17	ok. 50%
koło zapasowe	CHAO YANG /dojazdowa	T125/80 R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 15 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 24 stycznia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101149



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101149

