

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105090
Data badania – 10 maja 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD070NL
Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 100613
Nr fabryczny (VIN): WVWZZZAUZHP775437
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1263
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1395
Moc [kW]: 92.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.05.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1947668
2. Data następnego badania technicznego: 05.05.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 29441km, 51100km, 58983km, 80648km, 88327km, ostatni dnia 06.11.2020r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcz koła PL - drobne odpryski. Obręcz koła TP - drobne zarysowania. Skrzynia biegów – automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - szara z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski, wgniecenie. Szyba czołowa - odpryski. Reflektory przednie - drobne odpryski. Błotnik PP - drobne zarysowanie. Uszczelka prawa szyby czołowej- zarysowanie. Drzwi PP - wgniecenie, zarysowanie. Wnęka drzwi PP - drobne zarysowania. Klamka drzwi TP - odprysk. Błotnik TP- odprysk, zarysowanie. Pokrywa T - odprysk z korozją. Zderzak T - drobne zarysowania. Błotnik TL - wgniecenie z uszkodzeniem powłoki lakierniczej. Drzwi PL - odprysk, wgniecenie. Lusterko L - odprysk. Wnęka drzwi PL - drobne zarysowania, drobne wgniecenie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 170 mikrometrów, drzwi PP - do 190 mikrometrów, drzwi TP - do 210 mikrometrów, błotnik TP - do 190 mikrometrów, pokrywa P - do 170 mikrometrów, dach - do 160 mikrometrów, pokrywa T - do 180 mikrometrów, błotnik PL - do 150 mikrometrów, drzwi PL - do 190 mikrometrów, drzwi TL - do 160 mikrometrów, błotnik TL - do 170 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Schowek fotela pasażera - zarysowania. Fotel pasażera - zarysowanie. Boczek drzwi TP - zarysowania. Nakładka słupka C prawa - drobne zarysowanie. Tunel środkowy - drobne zarysowania. Roleta bagażnika - drobne zarysowania, zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zabrudzenie, zarysowania. Nakładka słupka D prawa - zarysowania. Podsufitka - zabrudzona. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Fotel kierowcy - drobne zarysowania. Pas bezpieczeństwa kierowcy - drobne zmechanienie. Boczek drzwi PL - drobne zarysowania, zabrudzenie. Tunel środkowy - zabrudzony. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Lampy przednie mid LED. Lampy tylne LED.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran

- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin	205/55R16	50%
PP lato	Michelin	205/55R16	66%
TL lato	Michelin	205/55R16	33%
TP lato	Michelin	205/55R16	33%
zapas	Fulda	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 158 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik , data: 14 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105090

