

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202203164
Data badania – 28 marca 2022r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK052MH
Marka pojazdu: DACIA
Model: DOKKER VAN DOKKER 1.6 SCE COM
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 192299
Nr fabryczny (VIN): UU18SDXV559131630
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1956
Masa własna (kg): 1217
Ładowność (kg): 739
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.12.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 5150725
2. Data następnego badania technicznego: BRAK DANYCH
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Swa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuki. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. pokrywa silnika - odpryski, korozja, Zderzak P - zarysowanie, Drzwi PP - zarysowanie, Lusterko P - zarysowanie, Drzwi TP - zarysowanie, Drzwi TL - zarysowanie, Rama dachu - odprysk, Drzwi PL - zarysowanie.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: ,pokrywa przednia -121µm , błotnik PP - 119µm, drzwi TP - 121µm, poszycie TP - 144µm, poszycie TL - 133µm, drzwi TL - 133µm, drzwi PL - 112, dach - 121µm, próg L - 60µm, próg P - 62µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina dachu zabrudzona. Wykładziny bagażnika - zarysowania. Wykładzina pokrywy bagażnika - zarysowana Tapicerka foteli przód oraz tapicerka drzwi zabrudzenia i rysy. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

Wymiary skrzyni ładunkowej: 1.60 m x 1.20 m x 1.20 m

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Radio CD
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Starfire W200	185/65R15	10%
PP - zima	Starfire W200	185/65R15	10%
TL - zima	Starfire W200	185/65R15	5%
TP - zima	Starfire W200	185/65R15	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 223 fotografii cyfrowych.



Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 28 marca 2022

.....









































Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203164

















22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:34



22/03/2022 12:35



22/03/2022 12:35





