

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202209188
Data badania – 22 września 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO8KP74

Marka pojazdu: FORD
Model: MONDEO
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 172943
Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEJS28885
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2270
Masa własna (kg): 1520
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON SAMOCZYNNY
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1997
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1845852
2. Data następnego badania technicznego: 22.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 8 km, 29257 km, 58616 km, 58616 km dnia 02-04-2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona.

- Błotnik LP: Odpryski
- Drzwi LP: poszycie: Odpryski
- Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
- Dach: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
- Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania
- Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
- Pokrywa tylna / drzwi tyłu:
- poszycie:
- Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
- Zderzak tył: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
- Lampa PT: Zarysowania
- Błotnik / ściana boczna PT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
- Drzwi PT: poszycie: Odpryski
- Rama dachu prawa: Odpryski
- Próg prawy: Odpryski / Zarysowania
- Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania
- Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania
- Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 400 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 250 μm , poszycie TP - 350 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg L - 120 μm , próg P - 120 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

- Kokpit: Zarysowania
- Tunel środkowy: Zarysowania
- Fotel LP: Zabrudzenia
- Listwa progu LT: Zarysowania
- Wyposażenie dodatkowe
- bagażnika: Wgnieciona osłona głośnika
- Tapicerka drzwi PP: Zarysowania
- Słupek A prawy: Zabrudzenia

VI. Wyposażenie, stwierdzono: - Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże

- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
- Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu
- Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podgrzewane przednie fotele
- Podłokietnik tylny z uchwytemi na kubki
- Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
- Podwójna końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej
- Przycisk rozrusznika Ford Power
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System Auto-Start-Stop
- System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
- System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośnienie Premium, Ford SYNC 3
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
- System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
- Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowie świateł przeciwmgielnych
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami)
- Tempomat z Intelligent Speed Limiter
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala)
- Zamek centralny z pilotem
- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
- Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4 kierunkach (górną-dół, przód-tył)
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
- HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
- Immobilizer
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Kierownica ogrzewana oraz chwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą

- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
- Lakier Uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lakier metalizowany specjalny, Ruby Red

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	235/50/17	40%
PP lato	Continental	235/50/17	40%
TL lato	Continental	235/50/17	50%
TP lato	Continental	235/50/17	50%
Koło dojazdowe	Maxxis,	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 04 października 2022

.....


Dokumentacija fotograficna do opinii CFM202209188












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209188










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209188











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202209188

