

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202208131
Data badania – 18 sierpnia 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW945XT

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 308 SW
Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 40160
Nr fabryczny (VIN): VF3LCBH3GS038662
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1900
Masa własna (kg): 1295
Ładowność (kg): 605
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON SAMOCZYNNY
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1560
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1745306
2. Data następnego badania technicznego: 22.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak książki serwisowej, świeci się kontrolka „SERVICE”

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona. Zderzak P – odpryski, zarysowania; Atrapa P – odpryski; Pokrywa P – odpryski; Szyba P – odpryski; Felga PL – odpryski; Drzwi PL – odpryski, zarysowania; Drzwi TL – wgniecenia; Felga TL – odpryski; Zderzak T – odpryski, zarysowania; Błotnik TP – zarysowania; Felga TP – zarysowania; Drzwi TP – zarysowania, wgniecenia; Drzwi PP – zarysowania, wgniecenia; Lusterko P – zarysowania; Błotnik PP – zarysowania; Felga PP – zarysowania;

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 µm, błotnik PP - 100 µm, drzwi PP - 100 µm, drzwi TP - 100 µm, poszycie TP - 90 µm, poszycie TL - 90 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 100 µm, błotnik PL - 100 µm, dach - 80 µm, próg L - 70 µm, próg P - 90 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Kierownica – przetarcia; Podsufitka – zabrudzenia; Kanapa T – zabrudzenia; Brak zagłówka; Wnętrze bagażnika – zabrudzenia, brak rolety; Boczek drzwi PL – zabrudzenia; Fotel PL – zabrudzenia; Boczek drzwi TL – zabrudzenia; Fotel PP – zabrudzenia;

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy

- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki-System kurtyn
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Nokian	205/55R16	35%
PP zima	Nokian	205/55R16	35%
TL lato	GOODYEAR	205/55R16	35%
TP lato	GOODYEAR	205/55R16	35%
Koło dojazdowe	CONTINENTAL	125/85R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 97 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 30 sierpnia 2022

.....























