

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202301222
Data badania – 02 lutego 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW435YJ

Marka pojazdu: AUDI
Model: A6 2.0 TDI QUATTRO S TRONIC
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 185752
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZ4G8JN119375
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2355
Masa własna (kg): 1846
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2874112
2. Data następnego badania technicznego: 25.06.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania / Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Lampa PT: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: rama: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - $v\mu\text{m}$, próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)
Alarm

Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych

Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego

Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchowy świateł
 Dywaniki welurowe - przód i tył
 Elementy dekoracyjne wnętrza - Satin
 ESC - układ stabilizacji toru jazdy
 Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
 Gniazdo 12V w bagażniku
 Hamulec postojowy - elektromechaniczny
 Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem
 Lakier uni
 Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami i światłami do jazdy dziennej LED
 Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
 Listwy progowe z aluminium
 Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne, ogrzewane
 Popielniczka i zapalniczka
 Przedni podłokietnik
 Przycisk Start/Stop
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Start/Stop z systemem rekuperacji
 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby termoizolacyjne
 Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
 Tylne kanapa składana, dzielona
 Tylne podłokietniki
 Uchwyty ISOFIX - przód i tył
 Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie dynamiczne
 Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 245/45
 Fotele przednie ogrzewane
 System MMI Radio plus
 System nawigacji satelitarnej MMI Navigation
 Tapicerka skórzana Milano
 Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli	245/45/18	65%
PP zima	Pirelli	245/45/18	65%
TL zima	Pirelli	245/45/18	65%
TP zima	Pirelli	245/45/18	65%
Dojazdowa	Spare tire,	145/60/20	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 141 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 03 lutego 2023

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301222





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202301222





























