

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202304108
Data badania – 26 kwietnia 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX4970C

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA 1.5 T GPF ENJOY S&S
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 24119
Nr fabryczny (VIN): W0VZM6EB1L1021890
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2040
Masa własna (kg): 1445
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1490
Moc [kW]: 121.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.03.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1530534
2. Data następnego badania technicznego: 23.03.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 8044 km, 14896 km, 22330 km dnia 30-01-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga TL – zarysowania, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa przednia: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania
Drzwi LP: rama: Zarysowania / Odpryski
Próg lewy: Zarysowania
Rama dachu lewa: Zarysowania / Odpryski
Dach: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Próg prawy: Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 350 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 110 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zabrudzenia
Podsufitka lewa: Zarysowania
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia
Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 7 głośników premium
Automatyczny włącznik świateł drogowych
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH)
Czujnik deszczu
Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu

Elektryczne szyby, tył
 ESP - program stabilizacji toru jazdy
 Felgi aluminiowe 17, 5 podówjnych ramion, Opony 215/55
 Fotel kierowcy z regulacją 6-kierunkową
 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania
 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
 Kierownica skórzana
 Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa
 Lampy tylne LED
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie
 Lusterko wsteczne światłoczułe
 Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1
 Podłokietnik centralny z tyłu
 Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie)
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
 System Start&Stop
 System wykrywania pieszych z przodu
 Szyba przednia odbijająca promieniowanie cieplne
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
 Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami
 Alarm
 Koło zapasowe dojazdowe 16
 Lakier metalik
 Pakiet Enjoy Plus
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Reflektory przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	225/55/17	10%
PP zima	Falken,	225/55/17	10%
TL zima	Falken,	225/55/17	0%
TP zima	Falken,	225/55/17	0%
Dojazdowa	Continental	125/80/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 109 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 26 kwietnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304108























