

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202304007**  
**Data badania – 12 kwietnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW249SE

Marka pojazdu: PEUGEOT  
Model: 508  
Kolor: brązowy

Rodzaj nadwozia: Liftback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 14082  
Nr fabryczny (VIN): VR3F35GFTLY022144  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1999  
Masa własna (kg): 1420  
Ładowność (kg): 579  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 133.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.04.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 1640678
2. Data następnego badania technicznego: 29.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 4210km, 9496km z dnia 27/04/2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia brązowa.  
Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm, błotnik PP - 100μm, drzwi PP - 120μm, drzwi TP - 190μm, poszycie TP - 190μm, poszycie TL - 110μm, drzwi TL - 110μm, drzwi PL - 100μm, błotnik PL - 90μm, dach - 120μm, próg L - 70μm, próg P - 70μm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia  
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

ASR - system kontroli trakcji

Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu)

Chromowane listwy podokienne

Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon

EBA

EBFD

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 Bandon z ogumieniem 215/60

Funkcja oświetlenia Follow Me Home

Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist

Kierownica pokryta skórą licową

Kierownica wielofunkcyjna

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Konsola centralna z dwoma uchwytami na kubki

Lampy tylne LED

Lusterka boczne składane elektrycznie

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie

Oświetlenie wewnętrzne LED

Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala

Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacją wysokości

mocowania  
 Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe  
 Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów  
 Podłokietniki dla kierowcy i pasażera z przodu  
 Podsufitka w kolorze beżowym Salin  
 Poduszki powietrzne boczne  
 Poduszki powietrzne czołowe  
 Poduszki powietrzne kurtynowe  
 Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth, USB  
 System Active Bonnet - system wykorzystujący aktywną maskę w celu ochrony pieszych  
 System Active Safety Brake  
 System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML)  
 System Driver Attention Alert  
 System monitorowania ograniczeń prędkości  
 System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)  
 System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi  
 Szyba przednia akustyczna  
 Szyby barwione  
 Szyby przednie i tylne elektryczne  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Tylna kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył  
 Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem  
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne  
 Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 8 calowy  
 Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości  
 Zamek centralny  
 Zawieszenie adaptacyjne Active Suspension Control  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód  
 Lakier metalik

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	FALKEN, EUROWINTER	215/60R16	25%
PP - zima	FALKEN, EUROWINTER	215/60R16	25%
TL - zima	FALKEN, EUROWINTER	215/60R16	20%
TP - zima	FALKEN, EUROWINTER	215/60R16	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 43 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 12 kwietnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304007



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304007







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304007



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202304007

