

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310103
Data badania – 26 października 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW965YR

Marka pojazdu: AUDI
Model: A4
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 124970
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF41KN010616
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2160
Masa własna (kg): 1632
Ładowność (kg): 528
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.03.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1153728
2. Data następnego badania technicznego: 10.03.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektoniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga PT: Zarysowania

Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Dach: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik TP: Wgniecenie

Drzwi TP: Odpryski

Lusterko L: Zarysowania

Pokrywa silnika: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130µm, błotnik PP - 130µm, drzwi PP - 130µm, drzwi TP - 1100µm, poszycie TP - 200µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 130µm, błotnik PL - 130µm, dach - 130µm, próg L - 100µm, próg P - 130µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina LP: Wypalenie

Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Wykładzina LT: Wypalenie

Słupek A lewy: Wypalenie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym

Audi Connect dla systemu nawigacji

Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy)

Czujnik ciśnienia w oponach

Dywaniki welurowe przód i tył

Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika

Elektrycznie sterowana blokada drzwi

Fotele przednie standardowe

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu

Koło zapasowe dojazdowe

Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem

Kurtyny powietrzne z zagłówkami przednich siedzeń

Lampy ksenonowe

Listwy progowe - aluminiowe

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową
 Pakiet dla palących
 Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt.,ośw. konsoli cen., podś schowek, lamp w бага.)
 Podłokietnik przedni
 Podnośnik samochodowy
 Podsufitka materiałowa
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
 System Start/Stop
 Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
 Szyby termoizolacyjne
 Śruby zabezpieczające do kół
 Światła do jazdy dziennej LED
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wskaźnik ograniczenia prędkości
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Wzmocnienie odbioru LTE
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie dynamiczne
 Złącze Bluetooth
 Złącze USB i AUX-IN
 Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem 225/50 (G)
 Fotele przednie sportowe
 Lakier metalik
 Pakiet promocyjny Comfort:
 Alarm
 Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania z wizualizacją na ekranie MMI
 Klimatyzacja automatyczna
 Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock
 Pakiet oświetlenia wnętrza (Lampki do czyt.,ośw. konsoli cen., podś schowek, lamp w бага.)

Pakiet promocyjny Technology:

Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący
 Audi sound system (10 głośników z głośnikiem centr. i subwoof. 6 kanałowym oraz wzmacniacz 180W)
 Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana
 System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z kolorowym wyświetlaczem 8.3 cala
 Usługi Audi connect Safety&Service

Tapicerka skórzana Alcantara

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Nokian, Powerproof	225/50R17	30%
PP - lato	Nokian, Powerproof	225/50R17	30%
TL - lato	Nokian, Powerproof	225/50R17	30%
TP - lato	Nokian, Powerproof	225/50R17	30%
Dojazdowe	Linglong, Temporary	125/70R19	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 130 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 26 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310103



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310103



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310103

