

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202312215

Data badania – 29 grudnia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6AW42

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: PARTNER 1.6 BLUEHDI ACTIVE
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 277298
Nr fabryczny (VIN): VF37JBHY6JJ713385
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2060
Masa własna (kg): 1374
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1560
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0058992
2. Data następnego badania technicznego: 14.12.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 10: 26613 km, 53022 km, 78041 km, 103865 km, 127156 km, 151581 km, 175083 km, 198613 km, 232119 km, 259635 km dnia 03-07-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PT - brak. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Zderzak przód: Zarysowania
Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik LP: Zarysowania
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Drzwi LT: Zarysowania / Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: Zarysowania
Drzwi PP: Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania
Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 210 μm , drzwi PP - 210 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 180 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 210 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 200 μm , dach - 120 μm , próg P - 170 μm , próg L - 150 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 3 oddzielne fotele w 2. rzędzie
ABS
AFU - system wspomagania hamowania
Airbag kierowcy i pasażera
Czujnik ciśnienia w oponach
Drzwi boczne lewe przesuwne przeszklone
Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Kanapa 3 osobowa, dzielona
Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
Listwy boczne w kolorze nadwozia
Lusterka boczne regulowane elektrycznie

REF - system rozdziału sił hamowania
Roleta bagażnika
Szyba przednia kierowcy elektryczna, sekwencyjna
Szyby barwione
Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane (tylna otwierana)
Szyby boczne w 2. rzędzie uchylne
Światła LED do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
WIP Sound: Radio CD z MP3, 4 głośniki, sterowanie z kier., komputer pokładowy, wyświetlacz monochrom
Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki: przedni w kol. nadwozia z dolnym wykończeniem w kolorze srebrnym, tylny w kol. nadwozia
Klimatyzacja automatyczna
Lakier metalik
Pakiet Miejski
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Lusterka boczne ogrzewane
Lusterka boczne składane elektrycznie
Relingi dachowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Nokian,	205/65/15	45%
PP zima	Nokian,	205/65/15	45%
TL zima	Nokian,	205/65/15	45%
TP zima	Nokian,	205/65/15	45%
zapasowa	b/d	205/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 29 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312215



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312215



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312215

