

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312106**

**Data badania – 15 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX5076A

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: AURIS HYBRID 135 ACTIVE  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 198388  
Nr fabryczny (VIN): SB1ZS3JEX0E476731  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1815  
Masa własna (kg): 1390  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.12.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0003292
2. Data następnego badania technicznego: 16.12.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 11: 15190 km, 30300 km, 45174 km, 60424 km, 75604 km, 90368 km, 104984 km, 120053 km, 135578 km, 150397 km, 165787 km dnia 04-10-2022

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Zestaw naprawczy koła: Brak kompresora. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Zderzak przód: Zarysowania  
Drzwi LP: Odpryski  
Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi PT: Zarysowania  
Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie  
Drzwi PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 120  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Kierownica: Przetarcia  
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania  
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania  
Listwa progu LT: Zarysowania  
Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania  
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 4 głośniki  
ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne  
Airbag kolan kierowcy  
Antena dachowa Shark-Fin  
BA - system wspomagania hamowania  
Bluetooth  
Centalny wyświetlacz TFT między zegarami  
Czujnik ciśnienia w oponach  
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania  
Elektrycznie regulowane szyby przednie  
Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home  
Gniazdo 12V (x2)

Gniazdo 12V w bagażniku  
 Gniazdo USB i Aux-In  
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu  
 Immobilizer  
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40  
 Kierownica wielofunkcyjna  
 Klapa bagażnika otwierana przyciskiem  
 Klimatyzacja automatyczna  
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Komputer pokładowy  
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa  
 Lakier uni  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Odtwarzacz CD  
 Podłokietnik przedni  
 Prędkościomierz cyfrowy  
 Roleta przestrzeni bagażowej  
 System oświetlenia wnętrza  
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat  
 Światła do jazdy dziennej typu LED  
 Światła tylne typu LED  
 Tapicerka materiałowa  
 Tylne spojler  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego  
 Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop  
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC  
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni  
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci  
 Zamek centralny sterowany pilotem  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył  
 System zabezpieczenia antykradzieżowego Vodafone, elektroniczny

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Kleber,	195/65/15	30%
PP Zimowe	Kleber,	195/65/15	30%
TL Zimowe	Semperit,	195/65/15	80%
TP Zimowe	Semperit,	195/65/15	80%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 71 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzecznawca , data: 15 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312106



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312106



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312106

