

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202312095
Data badania – 20 grudnia 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO8KR72

Marka pojazdu: FORD
Model: TOURNEO CUSTOM
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 8
Wskazania licznika [km]: 311971
Nr fabryczny (VIN): WF03XXTTG3KC35793
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 3140
Masa własna (kg): 2300
Ładowność (kg): 840
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.04.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1889653
2. Data następnego badania technicznego: 25.04.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 9: 40667km, 79520km, 119571km, 159546km, 179294km, 201188km, 242292km, 259871km, 280395km z dnia 28/04/2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 270µm, błotnik PP - 110µm, drzwi PP - 150µm, drzwi TP - 190µm, poszycie TP - 190µm, pokrywa T - 120µm, poszycie TL - 210µm, drzwi TL - 90µm, drzwi PL - 80µm, błotnik PL - 90µm, dach - 110µm, próg L - 80µm, próg P - 80µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Przetarcia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm obwodowy

Chłapacze przednie i tylne

Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki

Czujnik poziomu płynu spryskiwacza

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego

Elektrycznie sterowane szyby przednie

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem

Fotele przednie ogrzewane

Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

Gniazdko 12V (x2)

HSA - system wspomagający ruszanie pod górę

Immobilizer

Kierownica skórzana

Klimatyzacja, przód i tył
Koło zapasowe - pełnowymiarowe
Komputer pokładowy
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne składane, sterowane i podgrzewane elektrycznie
Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
Radio MP3 Ford Sync 3 Lite, Wyśw. 8 kolor., sterowane audio z kierownicy, 10 głośników, USB, BT, DAB
Reflektory halogenowe adaptacyjne ze statycznymi światłami doświetlającymi zakręty
Rolety przeciwsłoneczne tylnych bocznych szyb
System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
System kontroli wywrócenia pojazdu (ROM)
System stabilizacji przyczepy (TSC)
Szyba przednia ogrzewana
Szyby – w 2-gim rzędzie uchylane
Szyby – w 3-cim rzędzie nieotwierane
Szyby przyciemnione w tylnej części
Światła do jazdy dziennej
Światła przeciwmgielne, przód
Tempomat adaptacyjny
Zamek centralny

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :


Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Michelin, Primacy 4	235/55/17	50%
PP - lato	Michelin, Primacy 4	235/55/17	50%
TL - lato	Michelin, Primacy 4	235/55/17	35%
TP - lato	Michelin, Primacy 4	235/55/17	35%
Zapasowe - lato	Michelin	235/55/17	25%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 78 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 grudnia 2023





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312095

