

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202402069
Data badania – 20 lutego 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6ER33

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS HYBRID 135 PREMIUM
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166844
Nr fabryczny (VIN): SB1ZS3JE40E466163
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1815
Masa własna (kg): 1413
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1798
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2442245
2. Data następnego badania technicznego: 01.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden kluczyk)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 14609 km, 45250 km, 106146 km, 120464 km, 136282 km dnia 01-08-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Szyba P: Odpryski

Błotnik PT: Wgniecenia

Dach: Odpryski

Błotnik LT: Wgniecenia

Próg L: Wgniecenia

Drzwi LT: Wgniecenia / Odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Błotnik LP: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 185 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 155 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 155 μm , pokrywa T - 135 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 145 μm , próg P - 115 μm , próg L - 115 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka: Zarysowania / Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zarysowania

Wnętrze bagażnika: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

BA - system wspomagania hamowania

Bluetooth

Centalny wyświetlacz TFT między zegarami

Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Elektrycznie regulowane szyby tylne

Felgi stalowe 15

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo 12V (x2)
 Gniazdo 12V w bagażniku
 Gniazdo USB i Aux-In
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kamera cofania
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
 Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Odtwarzacz CD
 Podłokietnik przedni
 Podłokietnik tylny
 Prędkościomierz cyfrowy
 Roleta przestrzeni bagażowej
 System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe
 System multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem dotykowym
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning)
 System oświetlenia wnętrza
 System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji)
 System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition)
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła przeciwmgielne
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylne spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nokian,	195/65/15	30%
PP Zimowe	Nokian,	195/65/15	30%
TL Zimowe	Pirelli,	195/65/15	30%
TP Zimowe	Pirelli,	195/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 104 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 lutego 2024


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402069



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402069






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402069











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402069

