

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202402010
Data badania – 08 lutego 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9AJ78

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D ACTIVE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 109839
Nr fabryczny (VIN): SB1ZN3JE10E084020
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1850
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4689865
2. Data następnego badania technicznego: 20.10.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 14930 km, 29471 km, 45190 km, 60060 km, 90085 km, 105341 km dnia 16-11-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Zderzak przód: Odpryski
Spojler zderzaka przód: Deformacja / Rozerwanie
Szyba czołowa: Pęknięcie / Odpryski
Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LP: Zarysowania / Wgniecenie
Drzwi LT: Zarysowania / Wgniecenie / Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Zderzak tył: Zarysowania
Drzwi PP: Odpryski / Wgniecenie
Drzwi PT: Odpryski / Wgniecenie
Rama dachu L: Wgniecenie
Wnęka drzwi LT: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 155 μm , błotnik PP - 145 μm , drzwi PP - 195 μm , drzwi TP - 145 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 135 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 275 μm , drzwi PL - 230 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 150 μm , próg P - 120 μm , próg L - 150 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 4 głośniki

ABS
Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Airbag kolan kierowcy
Antena dachowa Shark-Fin
BA - system wspomagania hamowania
Bluetooth
Czujnik ciśnienia w oponach
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo 12V (x2)
 Gniazdo 12V w bagażniku
 Gniazdo USB i Aux-In
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Obrotomierz
 Odtwarzacz CD
 Podłokietnik przedni
 Roleta przestrzeni bagażowej
 System oświetlenia wnętrza
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylny spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe
 Pakiet Safety
 Centralny wyświetlacz TFT między zegarami
 Czujnik zmierzchu
 System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning)
 System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji)
 System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
| PL zima | Kumho, | 195/65/R15 | 30% |
| PP zima | Kumho, | 195/65/R15 | 30% |
| TL zima | Falken, | 195/65/R15 | 65% |
| TP zima | Falken, | 195/65/R15 | 65% |
| dojazdowa | Falken, | T125/70/D17 | 0% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzeczoznawca , data: 08 lutego 2024

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402010

