

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202402111
Data badania – 04 marca 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD857VK

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY 2.0 TDI TRENDLINE DSG 4M
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 121819
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZ2KZLX132662
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2290
Masa własna (kg): 1681
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.10.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4110356z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 10.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski / Pęknięcie

Błotnik LP: Odpryski

Słupek LP: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania

Drzwi LT: Zarysowania

Dach: Odpryski

Pokrywa P: Odpryski

Lusterko L: Zarysowania

Pokrywa tył: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 100 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia)

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

El. podnoszenie szyb, przód

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania)

Felgi stalowe 16 z ogumieniem 205/55

Filtr cząstek stałych (DPF)

Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Immobilizer
 Kłapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe
 Komputer pokładowy MFA Plus + system rozpoznający zmęczenie kierowcy
 Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 System automatycznego hamowania po kolizji
 System automatycznego hamowania po kolizji
 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
 System radiowy Composition Audio z ekranem monochromatycznym i czterema głośnikami
 System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
 System Strat/Stop
 Szyby termoizolujące
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
 Wspomaganie kierownicy zależnie od prędkości- Servotronic
 Zamek centralny z pilotem
 Alarm antywałamaniowy
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic
 Lakier metalik
 Radio CD/MP3/WMA/AUX/USB/SD Composition Media z 6,33 kolorowym ekranem dotykowym + 6 głośników
 Hak holowniczy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nexen,	205/55/R16	45%
PP Zimowe	Nexen,	205/55/R16	45%
TL Zimowe	Toyo,	205/55/R16	45%
TP Zimowe	Toyo,	205/55/R16	45%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 marca 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402111











