

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202403094
Data badania – 20 marca 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3EY08

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 308 SW 1.5 BLUEHDI ACTIVE S&S
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 151521
Nr fabryczny (VIN): VF3LCYHYPKS260468
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1840
Masa własna (kg): 1205
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2739729
2. Data następnego badania technicznego: 17.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 29781 km, 57954 km, 88361 km, 119784 km, 140597 km dnia 24-11-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 180 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 200 μm , poszycie TP - 1400 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 110 μm , próg P - 80 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagania hamowania

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

ASR - system kontroli trakcji

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Domykanie okien przy zamykaniu samochodu

Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne szyby - tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55

Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego

Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości

Funkcja oświetlenia Follow Me Home

Gniazdo 12V

Hill Assist

Kierownica 3-ramienna skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki i lusterka w kolorze nadwozia

Klamki wewnętrzne satynowe

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe dojazdowe

Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie

Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci

Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio)
Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
Podłokietnik centralny z przodu + schowek
REF - system rozdziału sił hamowania
Roleta bagażnika
Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika
Szyba przednia akustyczna
Światła do jazdy dziennej LED
Tapicerka materiałowa
Tempomat
Tylne oparcie składane, dzielone
Wspomaganie układu kierowniczego
Alarm
Pakiet VisioPark 1
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision
Mirror Screen
Światła przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	FIRESTONE,	205/55R16	45%
PP Zimowe	FIRESTONE,	205/55R16	45%
TL Zimowe	FIRESTONE,	205/55R16	45%
TP Zimowe	FIRESTONE,	205/55R16	45%
Dojazdowe	UNIROYAL,	T125/85R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 50 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 marca 2024

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403094



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202403094





