

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202406136
Data badania – 01 lipca 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW850SJ

Marka pojazdu: FORD
Model: TRANSIT CONNECT
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 144984
Nr fabryczny (VIN): WF07XXWPG7LD27511
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2405
Masa własna (kg): 1664
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.10.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 4230969
2. Data następnego badania technicznego: 24.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 4: 29568km, 77216km, 101395km, 126773km z dnia 02.10.2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LP: rama: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: rama: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu:

poszycie:

Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Rama dachu prawa: Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Drzwi PP: rama: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Felga PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110µm, błotnik PP - 120µm, drzwi PP - 120µm, drzwi TP - 110µm, poszycie TP - 110µm, pokrywa T - 100µm, poszycie TL - 110µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 120µm, błotnik PL - 110µm, dach - 110µm, próg L - 110µm, próg P - 110µm

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina LP: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Przetarcia / Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS z EBD

Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe

EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania
 EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym
 Elektryczne podnoszenie szyb, przód
 ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
 Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny), z ogumieniem 205/60
 Immobilizer PATS
 Klimatyzacja manualna
 Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Przegroda przesuwna z kratki
 Radio 1 DIN, Bluetooth, MP3, AUX, USB, sterowanie z kierownicy
 System Auto Start Stop
 System wspomagania ruszania pod górę (HSA)
 Szyby w drzwiach tylnych (ogrzewane)
 Światła do jazdy dziennej
 Wycieraczka szyby tylnej
 Zamek centralny
 Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 Kierownica skórzana
 Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Firestone , Roadhawk	205/60/R16	30%
PP - lato	Firestone , Roadhawk	205/60/R16	30%
TL - lato	Continental, ContiPremiumContact	205/60/R16	35%
TP - lato	Continental, ContiPremiumContact	205/60/R16	35%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 126 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 01 lipca 2024


.....














Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406136





















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406136

