

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409130

Data badania – 20 września 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW752ST

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I30 1.6 D CLASSIC + DCT
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 183625
Nr fabryczny (VIN): TMAH281AGMJ100549
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1420
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3508890
2. Data następnego badania technicznego: 23.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 31723 km, 64074 km, 96185 km, 119981 km, 149331 km, 179658 km dnia 23-08-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Próg lewy: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 170 μm , poszycie TP - 170 μm , pokrywa T - 180 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Podsufitka lewa: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia / Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm

Asystent podjazdu (HAC)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych

Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

Automatyczne włączanie świateł

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci

Bluetooth

Czujnik ciśnienia w oponach
Dwupoziomowa podłoga bagażnika
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Głośniki w drzwiach przednich
Głośniki w drzwiach tylnych
Gniazdo 12 V w bagażniku
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Gniazdo USB
Grill wykończony w kolorze czarnym
Haczyki do mocowania bagażu
Immobilizer
Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia
Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
Kierownica ze sterowaniem radia
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe - dojazdowe
Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Lampy przednie projekcyjne (mijania)
Listwa ozdobna, czarna
Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
Ogranicznik prędkości
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami
Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary
Podłokietnik przedni ze schowkiem
Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
Przygotowanie do montażu haka holowniczego
Radio DAB+RDS
Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Relingi dachowe
Roleta przestrzeni bagażowej
Schowek centralny na okulary nad głową
Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne przednie
Tapicerka materiałowa
Tempomat
Uchwyty na napoje
Wspomaganie kierownicy - elektryczne
Zagłówki tylne z regulacją wysokości
Zamek centralny
Lakier metalik
Pakiet Drive
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Kierownica i drążek biegów skórzane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Hankook,	195/65/15	95%
PP Letnie	Hankook,	195/65/15	80%
TL Letnie	Hankook,	195/65/15	85%
TP Letnie	Hankook,	195/65/15	70%
Dojazdowe	Maxxis,	125/80/15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 20 września 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409130

















