

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409073

Data badania – 13 września 2024r.

Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI711LJ

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I30 1.6 D CLASSIC + DCT
Kolor: Grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 173051
Nr fabryczny (VIN): TMAH281AGMJ100451
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1950
Masa własna (kg): 1420
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Z zapłonem samoczynnym
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.07.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3371443
2. Data następnego badania technicznego: 11.07.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 30403km, 59633km, 90589km, 120302km, 151292km z dnia 06.05.2024r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa.

Zderzak P - odpryski, krata L zderzaka - zarysowana, Pokrywa P - odpryski, Drzwi PL - zarysowania, odpryski, Słupki "B" lewy - wgniecenie, zarysowania, Drzwi TL - wgniecenie, zarysowanie, Zderzak T - zarysowany, Drzwi TP - zarysowania, Drzwi PP - zarysowania, Próg P - zarysowania, Obudowa lusterka P - zarysowana. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90µm, błotnik PL - 90µm, błotnik PP - 90µm, drzwi PL - 90µm, drzwi PP - 90µm, drzwi TL - 90µm, drzwi TP - 90µm, ściana TL - 90µm, ściana TP - 90µm, Pokrywa T - 90µm, próg L - 80µm, próg P - 80µm, dach - 90µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina podłogi nadwozia - przetarta, Tapicerka pokrywy bagażnika - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm

Asystent podjazdu (HAC)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych

Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

Automatyczne włączanie świateł

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci

Bluetooth

Czujnik ciśnienia w oponach

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Głośniki w drzwiach przednich

Głośniki w drzwiach tylnych

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Gniazdo USB

Grill wykończony w kolorze czarnym

Haczyki do mocowania bagażu

Immobilizer

Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia

Kanapa tylna składana w proporcji 60:40

Kierownica ze sterowaniem radia

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem

Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Lampy przednie projekcyjne (mijania)
 Listwa ozdobna, czarna
 Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Ogranicznik prędkości
 Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami
 Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary
 Podłokietnik przedni ze schowkiem
 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
 Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
 Przygotowanie do montażu haka holowniczego
 Radio DAB+RDS
 Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
 Relingi dachowe
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Schowek centralny na okulary nad głową
 Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
 Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne przednie
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat
 Uchwyty na napoje
 Wspomaganie kierownicy - elektryczne
 Zagłówki tylne z regulacją wysokości
 Zamek centralny
 Lakier metalik
 Pakiet Drive
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
 Kierownica i drążek biegów skórzane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Hankook	195/65/15	66%
PP lato	Hankook	195/65/15	66%
TL lato	Toyo	195/65/15	44%
TP lato	Toyo	195/65/15	44%
Koło zapasowe - dojazdowe	Maxxis	125/80/15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 58 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 18 września 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409073



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409073



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409073











