

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202409134
Data badania – 01 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW955YX

Marka pojazdu: SKODA
Model: SCALA 1.5 TSI AMBITION DSG
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 67037
Nr fabryczny (VIN): TMBEK6NW0L3033860
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1710
Masa własna (kg): 1237
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.11.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP5048855
2. Data następnego badania technicznego: 17.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Zderzak przód: Zarysowania z ubytkiem
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Pęknięcie / Odpryski
Rama dachu lewa: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Lampa zderzaka LT: Pęknięta
Drzwi PP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Klamka drzwi PP: Zarysowania z ubytkiem
Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Drzwi PT: Zarysowania
Pokrywa tył: Odpryski / Korozja
Lusterko L: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 140 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 135 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 145 μm , drzwi PL - 135 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 145 μm , próg P - 140 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia
Kanapa T: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
Bluetooth
Chromowana ramka wokół grilla
Dekor Srebrny Haptic z czarną listwą ozdobną
EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód
El. podnoszenie szyb, tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 ALARIS z ogumieniem 205/55
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana z obsługą radia i GSM + pakiet skórzany
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki wewnętrzne chromowane
Koło zapasowe dojazdowe
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Lampki do czytania - przód/tył
Lampy przednie LED Basic
Lampy tylne LED Basic
Lane Assist - asystent pasa ruchu
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Ogranicznik prędkości
Oświetlenie bagażnika
Parasolka w drzwiach kierowcy
Podłokietnik z przodu
Podpowieź zmiany biegu
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
Półka nad częścią bagażową
Schowek na okulary
Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
Światła przeciwmgielne
Tapicerka materiałowa
TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
Tylna kanapa składana i dzielona
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego
Uchwyty na kwity parkingowe
Wycieraczka szyby tylnej
XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
Zamek centralny z pilotem
Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Lakier metalik
LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light + lusterko wsteczne fotochromatyczne
Pakiet Comfort
Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji
Klimatyzacja automatyczna Climatronic
Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)
SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Michelin,	205/55R16	45%
PP Letnie	Michelin,	205/55R16	45%
TL Letnie	Michelin,	205/55R16	45%
TP Letnie	Michelin,	205/55R16	45%
Dojazdowe	Continental	195/65R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 90 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 01 października 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409134



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409134



















