

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202504178
Data badania – 29 kwietnia 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ830FX

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY CARGO 2.0 TDI
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 199591
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSK5PX066308
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2220
Masa własna (kg): 1488
Ładowność (kg): 732
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.03.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT1058536
2. Data następnego badania technicznego: 21.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Dach: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 140 μm , próg P - 150 μm , próg L - 140 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1797 mm; wysokość 1259 mm; szerokość 1614 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Brak lusterka wstecznego

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej

Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania)

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Immobiliser

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Kierownica multifunkcyjna

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic

Kluczyki składane dwa

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową

Kołpaki kół pełne

Konsola środkowa z 2 uchwytami na napoje

Lakier uni

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych

Oslony przeciwsłoneczne bez lusterek

Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, 1 lampka
 Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, przód
 Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową
 Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji
 Przygotowanie pod montaż relingów
 Reflektory halogenowe przednie, podwójne
 Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej
 Regulacja zasięgu reflektorów
 Schwek w desce rozdzielczej, po prawej stronie
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
 System powiadamiania ratunkowego eCall
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 System wykrywania zmęczenia kierowcy, Driver Alert
 Szyba przednia termoizolacyjna
 Szyby termoizolacyjne (zielone)
 Ściana działowa bez okna
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata
 Volkswagen Safe+ 36 miesięcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000 km
 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)
 Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
 Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa
 Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem
 Zderzaki nielakierowane (czarne)
 Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, dozorem wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
 Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
 Felgi stalowe 16 czarne 6.5J x 16
 Podłokietniki dla fotela kierowcy i pasażera
 Radio Composition Colour, kolorowy wyświetlacz 8.25 cala, 2xUSB, 4 głośniki, Bluetooth
 Gniazda USB typu C (dwa) w desce rozdzielczej
 Przygotowanie do We Connect and We Connect Plus
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| PL Zimowe | Falken, | 205/60/16 | 95% |
| PP Zimowe | Falken, | 205/60/16 | 95% |
| TL Zimowe | Falken, | 205/60/16 | 85% |
| TP Zimowe | Falken, | 205/60/16 | 85% |
| Zapasowe | b/d | 205/60/16 | 30% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 29 kwietnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504178



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504178



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504178













