

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202004202**  
**Data badania – 20 kwietnia 2020r.**  
**Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW066XS  
Marka pojazdu: OPEL  
Model: INSIGNIA  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 56668  
Nr fabryczny (VIN): W0LGT8E59H1048030  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa własna (kg): 1626  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1598  
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.02.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN0833593
2. Data następnego badania technicznego: 15.02.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze z pilotami centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegu: 17467km, 35521km - ostatni dnia 15.03.2019  
Wpis w dowodzie rejestracyjnym: Norma emisji spalin EURO 6

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Koło zapasowe dojazdowe - Felga TL, PL, PP - zarysowanie

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym, Szyba czołowa - pęknięta, zderzak P - zarysowanie, wgniecenie, drzwi TP - zarysowanie, odprysk, błotnik TP - wgniecenie, zarysowanie, próg P - zarysowanie, zderzak T - zarysowanie, błotnik TL - zarysowanie, próg L - zarysowanie, drzwi PL - odpryski, lusterko L - zarysowanie, listwa progu . Zmierzona grubość powłoki lakierowej na elementach zewnętrznych:

Błotnik PP - do 110 mikronów

Drzwi PP - do 110 mikronów

Drzwi TP - do 110 mikronów

Błotnik TP - do 110 mikronów

Pokrywa silnika - do 100 mikronów

Dach - do 110 mikronów

Pokrywa bagażnika - tworzywo

Błotnik PL - do 100 mikronów

Drzwi PL - do 110 mikronów

Drzwi TL - do 110 mikronów

Błotnik TL - do 110 mikronów

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel kierowcy - zabrudzony; boczki drzwi PL - zarysowanie, kanapa tylna - zabrudzona, podsufitka - zabrudzona, fotel pasażera - zabrudzony, wykładzina podłogi - zabrudzona, wnętrze bagażnika - zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:**

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran

- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele wentylowane
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Reflektory bi-ksenonowe
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Dunlop	235/45R18	50%
PP zima	Dunlop	235/45R18	50%
TL zima	Dunlop	235/45R18	50%
TP zima	Dunlop	235/45R18	50%
zapas	Continental	T125/70R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznik , data: 25 kwietnia 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202004202

