

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202601168

Data badania – 28 stycznia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND3987C

Marka pojazdu: AUDI
Model: A4 35 TDI MHEV ADVANCED S TRON
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 116818
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF42PN007103
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2095
Masa własna (kg): 1525
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS4293965z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 24.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 140 μm , poszycie TP - 140 μm , pokrywa T - 150 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 160 μm , próg P - 130 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi

Czujnik ciśnienia w oponach

Dywaniki podłogowe przód

Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

Komputer pokładowy

Końcówki rur wydechowych, chromowane

Lampy w technologii LED (diodowe)

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym

Listwy progowe - aluminiowe

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane

Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe

Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17

Oświetlenie wnętrza

Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy

Pilot sterujący zamkiem centralnym

Podłokietnik przedni

Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
 Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
 Reflektory przednie w technologii LED
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Start/Stop
 Szyba przednia, akustyczna
 Szyby termoizolacyjne
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka tkaninowa Index
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wariant dla niepalących
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
 Zagłówki przednie
 Zawieszenie standardowe
 Zderzaki, wzmocnione
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
 Fotele przednie ogrzewane
 Hak holowniczy
 Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana
 Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| PL Zimowe | Falken, | 225/50/17 | 65% |
| PP Zimowe | Falken, | 225/50/17 | 65% |
| TL Zimowe | Falken, | 225/50/17 | 50% |
| TP Zimowe | Falken, | 225/50/17 | 50% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 52 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 28 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601168



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601168









