

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202601004**  
**Data badania – 22 stycznia 2026r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW7WH42

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: CADDY CARGO 2.0 TDI  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon  
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 2  
Wskazania licznika [km]: 69144  
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSKXRX017091  
Rok produkcji: 2023  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2220  
Masa własna (kg): 1493  
Ładowność (kg): 727  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.09.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT3589321
2. Data następnego badania technicznego: 19.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała

Szyba czołowa: odpryski

Pokrywa silnika: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 150  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 140  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 130  $\mu\text{m}$ , dach - 150  $\mu\text{m}$ , próg P - 120  $\mu\text{m}$ , próg L - 150  $\mu\text{m}$

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1797 mm; wysokość 1259 mm; szerokość 1614 mm)

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Brak lusterka wstecznego

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej

Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania)

Felgi stalowe 15 czarne 6.5J x 15

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Immobiliser

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Kierownica multifunkcyjna

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic

Kluczyki składane dwa

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową

Kołpaki kół pełne

Konsola środkowa z 2 uchwytami na napoje

Lakier uni

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych

Opony 205/65 R15 99H XL o zmniejszonym oporze toczenia

Oslony przeciwsłoneczne bez lusterek

Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, 1 lampka

Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, przód

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji  
 Przygotowanie pod montaż relingów  
 Radio Composition Audio, ekran 6,5 cala, USB, 2 głośniki, Bluetooth  
 Reflektory halogenowe przednie, podwójne  
 Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej  
 Regulacja zasięgu reflektorów  
 Schowek w desce rozdzielczej, po prawej stronie  
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera  
 System powiadamiania ratunkowego eCall  
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
 System wykrywania zmęczenia kierowcy, Driver Alert  
 Szyba przednia termoizolacyjna  
 Szyby termoizolacyjne (zielone)  
 Ściana działowa bez okna  
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata  
 Volkswagen Safe+ 36 miesięcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000 km  
 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)  
 Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości  
 Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa  
 Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem  
 Czujniki parkowania w tylnym zderzaku  
 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia  
 Podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożona wykładziną gumową

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Toyo,	205/65/15	55%
PP Zimowe	Toyo,	205/65/15	55%
TL Zimowe	Toyo,	205/65/15	55%
TP Zimowe	Toyo,	205/65/15	55%
Zapasowe	b/d	205/65/15	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 22 stycznia 2026

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601004



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601004



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601004













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601004

