

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202104141

Data badania – 20 kwietnia 2021r.

Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9T728
Marka pojazdu: VOLVO
Model: V90 D5 AWD CROSS COUT PRO AUT.
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 184745
Nr fabryczny (VIN): YV1PZ68BCJ1035209
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
2. Data pierwszej rejestracji – 05.04.2018r.

Masa całkowita (kg): 2440
Masa własna (kg): 1891
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 173.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 05.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 1563237
2. Data następnego badania technicznego: 05.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 30.096, 60.595, 90.291, 120.202, 150.202, 180.861km /ostatni wpis w marcu 2021r./; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 05.04.2023r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów automatyczna, napęd na oś przednią i na oś tylną, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół aluminiowe, miejscowo zarysowane.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa komory silnika – do 0,189mm, błotnik przedni prawy – do 0,220mm, drzwi przednie prawe – do 0,203mm, drzwi tylne prawe – do 0,184mm, poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – do 0,189mm, poszycie części tylnej lewego boku nadwozia – do 0,202mm, drzwi tylne lewe – do 0,193mm, drzwi przednie lewe – do 0,227mm, błotnik przedni lewy – do 0,219mm, dach – do 0,181mm.

Pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej.

Drzwi tyłu nadwozia – odpryski /zaprawki/ powłoki lakierowej.

Poszycie części tylnej lewego boku nadwozia – rysa /zaprawki/ powłoki lakierowej.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej pozostałych elementów poszyc zewnętrznych.

Zderzak przedni – obtarcia powłoki lakierowej w części dolnej.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerka foteli, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Nakładka wewnętrzna drzwi tyłu nadwozia – obtarta. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1. Radio fabryczne.

2. Fotel pasażera regulowany elektrycznie z pamięcią położenia.

3. Drzwi tyłu nadwozia otwierane gestem.

4. System start/stop.

5. Lampy przednie „Full – LED Active HIGH BEAM”.

6. Kamery 360 stopni.

7. System rozpoznawania znaków drogowych.

8. System utrzymania pasa ruchu.

9. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS

- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterk zewnętrznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele wentylowane
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Spryskiwacze lamp przednich
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Goodyear (M+S)	235/50 R19	ok. 30%
oś I prawa	Goodyear (M+S)	235/50 R19	ok. 30%
oś II lewa	Goodyear (M+S)	235/50 R19	ok. 30%
oś II prawa	Goodyear (M+S)	235/50 R19	ok. 30%
koło zapasowe	CHAO YANG /dojazdowa	T125/80 R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 36 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 23 kwietnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104141




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104141



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104141



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104141



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104141

