

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202104037
Data badania – 02 kwietnia 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW823XA
Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC90
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 83887
Nr fabryczny (VIN): YV1LFA2BCG1023926
Rok produkcji: 2015
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 2050
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 235.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.09.2015

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAL3824209
2. Data następnego badania technicznego: 25.09.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 16683km, dnia 22.08.2016r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Opona PP - ubytek. Skrzynia biegów – automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło dojazdowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna z efektem metalicznym. Pokrywa P - drobne odpryski. Szyba czołowa - odprysk z pęknięciem. Zderzak P - zarysowania. Drzwi PP - wgniecenie, odpryski, zarysowanie. Lusterko P - zarysowanie. Drzwi TP - zarysowania, odprysk. Nakładka błotnika TP - zarysowania, odprysk. Pokrywa T - zarysowanie. Zderzak T - zarysowania. Drzwi TL - odpryski, zarysowanie. Błotnik TL - zarysowania. Drzwi PL - wgniecenia, zarysowania. Lusterko L - odprysk. Wnęka drzwi PL - drobne zarysowania. Wnęka drzwi PP - drobne zarysowania. Fotel pasażera - drobne zagniecenia tapicerki.
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 134 mikrometrów, drzwi PP - do 113 mikrometrów, drzwi TP - do 161 mikrometrów, błotnik TP - do 122 mikrometrów, pokrywa P - do 138 mikrometrów, dach - do 103 mikrometrów, pokrywa T - do 110 mikrometrów, błotnik PL - do 132 mikrometrów, drzwi PL - do 125 mikrometrów, drzwi TL - do 131 mikrometrów, błotnik TL - do 131 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - drobne zużycie. Boczek drzwi PL - drobne zabrudzenie. Nakładka słupka B lewa - drobne zarysowania. Kanapa T - drobne zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzona. Wnętrze bagażnika - drobne zarysowania, zabrudzenie. Nakładka pokrywy T - zarysowania.
Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywne światła drogowe w technologii Full LED. CTC. Drive mode - regulacja trybów jazdy. Drive Alert Control. Fotele pochłaniające energię zderzenia. Klimatyzacja 4 strefowa. Asystent pasa ruchu. Asystent parkowania równoległego. Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu. Podgrzewane dysze spryskiwaczy. Informowanie o znakach drogowych. Wykończenie wnętrza w drewnie Linear Walnut. Wyświetlacz cyfrowy zegarów 12,3 cala. Head-Up Display. Zawieszenie pneumatyczne i układ Four-C.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył

- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Rolety tylnych drzwi
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Continental	275/45R20	70%
PP zima	Continental	275/45R20	60%
TL zima	Continental	275/45R20	50%
TP zima	Continental	275/45R20	50%
zapas	Chao Yang	T125/80R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 143 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 07 kwietnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104037

