

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202312046**  
**Data badania – 13 grudnia 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW7S424

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: C-HR  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 146566  
Nr fabryczny (VIN): NMTKZ3BX10R098901  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1860  
Masa własna (kg): 1440  
Ładowność (kg): 420  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 72.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 5080887
2. Data następnego badania technicznego: 20.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 1: 15357km z dnia 10/08/2018

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska.

Felga LP: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 160 $\mu$ m, błotnik PP - 200 $\mu$ m, drzwi PP - 240 $\mu$ m, drzwi TP - 110 $\mu$ m, poszycie TP - 120 $\mu$ m, pokrywa T - 140 $\mu$ m, poszycie TL - 270 $\mu$ m, drzwi TL - 650 $\mu$ m, drzwi PL - 320 $\mu$ m, błotnik PL - 190 $\mu$ m, dach - 120 $\mu$ m, próg L - 80 $\mu$ m, próg P - 80 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Automatyczne światła drogowe

Automatyczny ogranicznik prędkości ASL

BA - system wspomagania hamowania

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Dźwignia zmiany biegów w skórze

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotele sportowe

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer

Kamera cofania

Kierownica skórzana  
 Kierownica wielofunkcyjna  
 Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych  
 Klamki w kolorze nadwozia  
 Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa  
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Komputer pokładowy  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)  
 Podłokietnik w kolorze czarnym  
 Spojler dachowy  
 System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)  
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)  
 System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)  
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)  
 System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist)  
 System wykrywania pieszych PD  
 Światła do jazdy dziennej typu LED  
 Światła przeciwmgielne  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat aktywny  
 Tylne oparcie składane, dzielone (60/40)  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego  
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera  
 Wyświetlacz TFT 4,2 między zegarami  
 Zagłówki z regulacją wysokości  
 Zamek centralny sterowany pilotem  
 Złącze Aux-In do podłączenia urządzeń zewnętrznych  
 Lakier metalik

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Dunlop, Enasave	215/60/17	55%
PP - lato	Dunlop, Enasave	215/60/17	55%
TL - lato	Dunlop, Enasave	215/60/17	50%
TP - lato	Dunlop, Enasave	215/60/17	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 61 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 13 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312046



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312046



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312046













