

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202312041**

**Data badania – 11 grudnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW2R031

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: AVENSIS 2.0 D-4D PREMIUM  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 154832  
Nr fabryczny (VIN): SB1ET76L50E023028  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2100  
Masa własna (kg): 1537  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1995  
Moc [kW]: 105.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN3133924
2. Data następnego badania technicznego: 17.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 7: 15860 km, 38352 km, 60493 km, 79588 km, 100146 km, 119788 km, 139616 dnia 21-01-2023

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 360  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 160  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 150  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 750  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 110  $\mu\text{m}$ , dach - 230  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 250  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Wypalenia / Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne / Wypalenia / Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Automatyczne światła drogowe

BA - system wspomagania hamowania

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

Gniazdo Aux-In

Gniazdo USB

HSA - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Kamera cofania

Kierownica skórzana (skóra Nappa)

Kierownica wielofunkcyjna

Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych

Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa

Kolumna kierownicy regul. w pionie i poziomie

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe dojazdowe

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterka boczne składane elektrycznie  
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)  
 Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewozu długich przedmiotów  
 Relingi dachowe  
 Roleta przestrzeni bagażowej  
 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową  
 Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów  
 System multimedialny Toyota Touch 2 (radio CD/MP3/WMA, Bluetooth, wyświetlacz 8 cali)  
 System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)  
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)  
 System rozpoznawania znaków drogowych (Road Sign Assist)  
 System zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego  
 Światła do jazdy dziennej typu LED  
 Światła przeciwmgielne  
 Światła stop typu LED  
 Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary  
 Tempomat  
 TRC - system kontroli trakcji  
 Tylne oparcie składane, dzielone  
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego  
 VSC+ (system stabilizacji toru jazdy)  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Wyświetlacz kolorowy między zegarami  
 Lakier metalik  
 System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Goodyear	215/55/17	55%
PP lato	Goodyear	215/55/17	55%
TL lato	Goodyear	215/55/17	55%
TP lato	Goodyear	215/55/17	55%
dojazdowa	Dunlop	145/70/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 11 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312041








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312041





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312041



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312041















