

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202402172
Data badania – 29 lutego 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW060YY

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 1.6 TDI SCR AMBITION
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 123604
Nr fabryczny (VIN): TMBAG7NE7L0083024
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1898
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.11.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP5097281
2. Data następnego badania technicznego: 22.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 250 μm , drzwi TL - 330 μm , drzwi PL - 170 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 140 μm , próg P - 100 μm , próg L - 200 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Fotel LP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Otwory / Pęknięcia
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód i tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym
 Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
 Klamki wewnętrzne chromowane
 Komputer pokładowy
 Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
 Kontrola niezamkniętych drzwi
 Lakier uni
 Light and rain assist
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe
 Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
 Ogrzewanie przednich foteli
 Pakiet Amazing
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 Funkcja SmartLink+
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
 Tempomat
 Wycieraczka Aero szyby tylnej

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli,	205/55/16	45%
PP Zimowe	Pirelli,	205/55/16	45%
TL Zimowe	Pirelli,	205/55/16	45%
TP Zimowe	Pirelli,	205/55/16	45%
Zapaszowa	Michelin,	205/55/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 29 lutego 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402172





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402172













