„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607066
Data badania – 07 lipca 2026r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: SK713XV

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 2.0 TDI AMBITION DSG
Kolor: beżowy

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 151533
Nr fabryczny (VIN): TMBAJ8NX9PY156135
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1436
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.06.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT2270613
2. Data następnego badania technicznego: 10.06.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga LT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia beżowa
Zderzak przód: Zarysowania
Atrapa przednia: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski / Auto po gradobiciu - ok 15 szt
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie / Auto po gradobiciu - ok 15 szt
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania
Reflektor prawy: Zarysowania
Rama szyby czołowej: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 210 µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 160 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 140 µm, pokrywa T - 150 µm, poszycie TL - 160 µm, drzwi TL - 120 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 130 µm, próg P - 80 µm, próg L - 80 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Uszczelka pokrywy tył: Pęknięta
Kokpit: Zarysowania
Kierownica: Przetarcia
Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Kanapa / fotel PT: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 2 lampki do czytania z przodu i oświetlenie części pasażerskiej z tyłu
Bluetooth
DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
Dekor AMBITION
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Elektryczne podnoszenie szyb, tył
ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+
Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7 J z ogumieniem
Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla urządzeń Apple iOS
Głośniki - 8 sztuk

Gniazdo 12V w bagażniku
Haczyki na torby
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Hamulec postojowy, elektromechaniczny
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer - Blokada przeciwuruchomieniowa
Kamera cofania
Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów
Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
Kurtyny powietrzne
Lampy przednie LED Basic
Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
Listwy wokół szyb w kolorze czarnym, matowe
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
Oświetlenie części bagażowej - 1 lampka
Parasolka w schowku drzwi kierowcy
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
Podłokietnik z przodu
Podłokietnik z tyłu
Poduszka powietrzna, centralna
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
Radio SWING (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
Ramka grilla chromowana
Regulacja wysokości przednich zagłówków
Schowek na kamizelkę odblaskową
Schowek na okulary
Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
System kontroli ciśnienia w oponach TPM
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów i z LED
Światła przeciwmgielne tylne
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Trzecie światło STOP
Trzy zagłówki tylne
Tylna kanapa składana i dzielona
Tylne światła LED TOP z dynamicznymi kierunkowskazami
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny zdalnie sterowany
Koło zapasowe dojazdowe 16", podnośnik, klucz
Lakier metalik
Pakiet Selection
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	205/55 R17	65%
PP Letnie	Continental	205/55 R17	65%
TL Letnie	Continental	205/55 R17	65%
TP Letnie	Continental	205/55 R17	65%
Dojazdowe	Kumho,	205/69 R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 07 lipca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607066





