„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607147
Data badania – 14 lipca 2026r.
Rzeczoznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW3VT23

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: CADDY
Kolor: grafit

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 65183
Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSK4PX057014
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2150
Masa własna (kg): 1571
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1498
Moc [kW]: 84.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.06.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 2426962
2. Data następnego badania technicznego: 27.06.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa.
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Próg P: Zabrudzenia bitumiczne
Drzwi boczne L: Przełamanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 100µm, drzwi TP -100µm, poszycie TP - 100µm, pokrywa T - 120µm, poszycie TL - 110µm, drzwi TL - 110µm, drzwi PL - 110µm, błotnik PL - 100µm, dach - 130µm, próg L - 100µm, próg P - 100µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Otwory / Pęknięcia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowczy: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników
Asystent unikania kolizji i hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu jadącego z naprzeciwka
Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej
Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz
Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie
Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie
Elektryczna blokada drzwi przesuwnych
Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy
Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotele przednie, standardowe
Gniazdo 12V
Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył
Immobilizer
Interfejs Bluetooth
Kamera multifunkcyjna
Kierownica wielofunkcyjna, skórzana

Klapa tylna z oknem
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
Kluczyki składane (dwa)
Koło zapasowe
Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje
Konsola środkowa zamykana z dwoma uchwytami na napoje
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne wewnętrzne
Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie
Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem, prawa
Osłona przestrzeni ładunkowej
Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Pasy bezpieczeństwa w 2 rzędzie siedzeń
Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
Przygotowanie do montażu relingów
Radio Composition Colour, kolorowy ekran dotykowy 8,25", 2xUSB, 6 głośników
Reflektory przednie podwójne, halogenowe
Regulacja zasięgu reflektorów
Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytami
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy
System okresowej kontroli wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby
System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania
System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert)
Szyba przednia termoizolacyjna
Szyba tylna ogrzewana
Szyby termoizolacyjne, zielone
Tapicerka materiałowa, podwójna krata
Tapicerka siedzeń Pinestripe
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Tylna kanapa trzyosobowa, dzielona 60:40, składana z możliwością demontażu
Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości
Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła
Wycieraczka szyby tylnej
Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy
Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
Wykończ. wnętrza w drewnie kasztanowym
Wyłącznik poduszki powietrznej
Zderzaki nielakierowane, czarne
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Lakier metalizowany
Fotele przednie - podgrzewane, z niezależną regulacją
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Giti	205/60/16	50%
PP - lato	Giti	205/60/16	50%
TL - lato	Giti	205/60/16	45%
TP - lato	Giti	205/60/16	45%
Zapasowe - lato	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 69 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 14 lipca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147





















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607147









