„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607156
Data badania – 15 lipca 2026r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WZ429GF

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT 2.0 TDI BUSINESS DSG
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 169765
Nr fabryczny (VIN): WVWZZZ3CZPE058996
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1575
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 147.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.05.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT1740328
2. Data następnego badania technicznego: 07.05.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 100 µm, drzwi TP - 110 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 120 µm, poszycie TL - 110 µm, drzwi TL - 110 µm, drzwi PL - 190 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 120 µm, próg P - 60 µm, próg L - 60 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
Asystent podjazdu
Bagażnik wyłożony tapicerką
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył z funkcją hamowania awaryjnego i wizualizacją na ekr.
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Dźwignia zmiany biegów w skórze
Elementy dekoracyjne wnętrza - Piano Black
ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie komfortowe
Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Gniazda zasilające 12 V w konsoli środkowej
Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu i w bagażniku
Gniazdo 2x USB-C do obsługi iPod/iPhone
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
Immobilizer
Instalacja telefoniczna Bluetooth
Kierownica wielof. 3-ramienna i dźwignia zmiany biegów skórzane z łopatkami zmiany biegów
Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 2 strefowa
Kurtyny powietrzne
Lampki, 2 lampki do czytania z przodu oraz 2 z tyłu
Lampy LED z przodu, światła do jazdy dziennej LED
Lampy tylne LED
Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej oraz drzwiach przednich Cross Hatch
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Listwy progowe, plastikowe

Listwy w dolnej części drzwi w kolorze nadwozia
Lusterka boczne składane el., auto. przyciemniane od kierowcy, obniżane na biegu wstecznym od pasaż.
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne
Lusterko pasażera, convex
Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Panele drzwi wykończone tapicerką
Pas bezpieczeństwa 3 - punktowy dla środkowego fotela w drugim rzędzie
Pasy bezpieczeństwa 3 - punktowe zi regulacją wysokości i napięcia
Podłoga bagażnika, składana
Podsufitka w kolorze Pearl Grey
Poduszki kierowcy i pasażera, pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka kolanowa kierowcy
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie
Przedni podłokietnik regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza na tył
Przygotowanie do montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX z tyłu z uchwytami Top Tether I-Size
Regulacja zasięgu reflektorów
Relingi dachowe - czarne
Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
System start-stop, system rekuperacji odzyskujacy energie podczas hamowania
System wspomagania jazdy Travel Assist, Lane Assist oraz Emergency Assist
System wykrywający pieszych
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Szyba przednia odblaskowa
Szyby boczne podnoszone elektrycznie
Szyby termoizolujące
Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania skrętu
Tapicerka materiałowa Weave
Tempomat aktywny z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją Stop and Go
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Tylne oparcie składane, dzielone (40/20/40) z podłokietnikiem, otworem na długie przedmioty
We connect Plus bezpłatne na 3 lata
WeConnect Plus
Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości
Zagłówki (3) w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane
Zagłówki przednie aktywne, regulowane w dwóch płaszczyznach
Zamek centralny z 2 pilotami z funkcją SAFELOCK oraz funkcją Press and Drive
Felgi aluminiowe 17 Soho z ogum. samouszczel. o obniżonym oporze tocz. 215/55 +śruby antykradzieżowe (G)
Koło zapasowe - dojazdowe
Lakier metalik
Pakiet zimowy 1
Radio 8 cali
Rolety szyb bocznych z tyłu - manualne
System Digital Cockpit Pro - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem 10.25
System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamienie bez użycia kluczyka

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Firestone	215/55/17	45%
PP Letnie	Firestone	215/55/17	40%
TL Letnie	Firestone	215/55/17	25%
TP Letnie	Firestone	215/55/17	20%
Dojazdowe	Linglong,	125/70/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 49 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 lipca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607156





