„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606128
Data badania – 30 czerwca 2026r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: SK162WG

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC60 B4 D AWD MOMENTUM PRO AUT
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 117620
Nr fabryczny (VIN): YV1UZK5VCN1083141
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1928
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.06.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1952912
2. Data następnego badania technicznego: 01.06.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 25589 km, 50865 km, 80104 km, 106094 km dnia 03-12-2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa przód: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 170 µm, drzwi PP - 210 µm, drzwi TP - 190 µm, poszycie TP - 140 µm, poszycie TL - 160 µm, drzwi TL - 240 µm, drzwi PL - 250 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 140 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Airbag chroniący kolana kierowcy
Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
Android Auto i Apple Carplay
Asystent zjazdu i podjazdu
Blokada schowka, centralna
Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
CTC - kontrola trakcji w zakręcie
Czujnik deszczu
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Dywaniki tekstylne
Dźwignia zmiany biegów Unideco
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60
Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
Funkcja Auto Hold
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Hamulec postojowy, elektryczny
Immobilizer
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica trójramienna, Unideco

Kierownica ze sterowaniem audio
Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
Klamki drzwi podświetlane
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Lusterka boczne regulowane elektryczne i ogrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
Oświetlenie wnętrza poziom II
Pakiet usług Digital Sevices
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - czarne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Siatka przedziału bagażowego, miękka
SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
System audio High Performance Sound
System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
Tapicerka materiałowa
Tuner radia cyfrowego DAB
Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie Dynamic
Zestaw do naprawy przebitej opony
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
Lakier metalik
Pakiet Climate
Fotele przednie ogrzewane
Kierownica podgrzewana
Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	235/60R18	15%
PP Letnie	Continental	235/60R18	15%
TL Letnie	Continental	235/60R18	30%
TP Letnie	Continental	235/60R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 68 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 30 czerwca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128






















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128




















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606128







