„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310050
Data badania – 10 października 2023r.
Rzeczoznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW463YT

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1.5 ECOBOOST TITANIUM
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 142024
Nr fabryczny (VIN): WF0NXXGCHNKK71754
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1890
Masa własna (kg): 1294
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm^3]: 1499
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2089944
2. Data następnego badania technicznego: 09.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - Odpryski. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Drzwi LP: Zarysowania
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Dach: Odpryski
Drzwi LT: Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania
Zderzak tył: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania
Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 210 µm, błotnik PP - 180 µm, drzwi PP - 240 µm, drzwi TP - 200 µm, poszycie TP - 210 µm, pokrywa T - 210 µm, poszycie TL - 210 µm, drzwi TL - 280 µm, drzwi PL - 240 µm, błotnik PL - 160 µm, dach - 240 µm, próg P - 150 µm, próg L - 130 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Słupek A lewy: Zabrudzenia / Otwory / Pęknięcia / Zarysowania / Wypalenia
Fotel LP: Zabrudzenia / Wypalenia
Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne
Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dach lakierowany w kolorze nadwozia
Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
ESP - układ stabilizacji toru jazdy,TSC,TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA
Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny) z ogumieniem 205/60
Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach
Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia
Fotel pasażera z regulacją lędźwiową

Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach
Fotele przednie - styl sportowy
Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
Immobilizer
Inteligentny ogranicznik prędkości
Kierownica 3-ramienna, skórzana
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Konsola centralna Premium z przesuwanym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V
Konsola dachowa - krótka,ze schowkiem na okul. na śred. dług. z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
Lampy tylne LED
Lane Keeping Alert
Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Lusterka boczne skład. elekrycznie,lampki do podłoża,Blind Spot Information,bagażnik elektryczny
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Nakładki na progi przednich drzwi - z aluminiowym wykończeniem, z logo 'Ford'
Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 rząd
Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową
Radio SYNC 2.5,wyśw8", Applink,ACP,AA, z.głośno,Bluetooth, 2USB,z.ster. kierow,głośniki
Reflektory - halogenowe
Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
Spojler tylny w kolorze nadwozia
System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Światła przeciwmgielne, tylne
Tapicerka materiałowa Ray
Tempomat
Tylna kanapa - składany podłokietnik
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
Wyświetlacz kolorowy 4.2" na tablicy zegarów

Zamek centralny z elektronicznym kluczem FordKeyFree
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalik Diffused Silver
Czujniki parkowania - przód i tył
Kamera cofania - z szerokim polem widzenia

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	205/60/16	45%
PP lato	Continental	205/60/16	45%
TL lato	Continental	205/60/16	65%
TP lato	Continental	205/60/16	65%
dojazdowa	Hankook,	125/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 97 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 10 października 2023

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310050