

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202606102

Data badania – 10 czerwca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4UR56

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 85735

Nr fabryczny (VIN): YAREFYHT2GJ998283

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1464

Ładowność (kg): 556

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 72.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: BRAK
2. Data następnego badania technicznego: 12.12.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Deformacja

Błotnik LT: Wgniecenie

Pokrywa tył: Wgniecenia

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Lusterko P: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski / Pęknięcie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 70 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 90 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 100 μm , próg P - 70 μm , próg L - 80 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1817 mm; wysokość 1200 mm; szerokość 1630 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu

Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st.

Dywaniki gumowe

Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej)

Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15

Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy regulowany na wysokość

Fotel pasażera pojedynczy

Fotel pasażera regulowany ręcznie

Fotel pasażera składany
 Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu
 Hamulec postojowy, ręczny
 Immobilizer
 Kierownica z tworzywa sztucznego
 Klamki wewnętrzne nielakierowane
 Klimatyzacja manualna
 Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
 Koło zapasowe pełnowymiarowe
 Lakier uni
 Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym
 Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka zewnętrzne składane ręcznie
 Osłony przeciwbłotne z tyłu
 Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)
 Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera
 Przegroda metalowa nieprzeszkłona
 Prześwit standardowy
 Przygotowanie do montażu haka
 Przystosowanie do montażu relingów dachowych
 Schowek pasażera otwarty
 Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera
 System E-call
 System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
 Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków
 VSC - Układ kontroli stabilności
 Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie
 Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów
 Zamek centralny
 Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany
 Zestaw głośnomówiący
 Czujnik deszczu
 Czujniki parkowania, tył
 Kierownica wielofunkcyjna
 Lampy przeciwmgielne
 Mirror link
 System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, Apple CarPlay, Android Auto
 Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami
 Powłoka podłogi, nadkola i tylny słupek do wysokości tworzywa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Dębica,	195/65/R15	45%
PP Zimowe	Dębica,	195/65/R15	45%

TL Zimowe	Dębica,	195/65/R15	45%
TP Zimowe	Dębica,	195/65/R15	45%
Zapasowe	b/d	195/65/R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 99 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 10 czerwca 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606102





















