

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605249

Data badania – 27 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW7US01

Marka pojazdu: TOYOTA

Model: PROACE CITY 1.5 D-4D STANDARD

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 2

Wskazania licznika [km]: 100817

Nr fabryczny (VIN): YAREFYHT2GJ998043

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1464

Ładowność (kg): 556

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0574942
2. Data następnego badania technicznego: 19.01.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Próg P: Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 70 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 90 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 100 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1817 mm; wysokość 1200 mm; szerokość 1630 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik zmierzchu

Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st.

Dywaniki gumowe

Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej)

Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15

Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy regulowany na wysokość

Fotel pasażera pojedynczy

Fotel pasażera regulowany ręcznie

Fotel pasażera składany

Hamulec postojowy, ręczny

Immobilizer

Kierownica z tworzywa sztucznego

Klamki wewnętrzne nielakierowane

Klimatyzacja manualna
 Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)
 Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
 Koło zapasowe pełnowymiarowe
 Lakier uni
 Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym
 Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka zewnętrzne składane ręcznie
 Ładowność standardowa 650kg
 Osłony przeciwbłotne z tyłu
 Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)
 Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera
 Przegroda metalowa nieprzeszklona
 Prześwit standardowy
 Przygotowanie do montażu haka
 Przystosowanie do montażu relingów dachowych
 Schowek pasażera otwarty
 Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera
 System E-call
 System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
 Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków
 VSC - Układ kontroli stabilności
 Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie
 Zamek centralny
 Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany
 Zestaw głośnomówiący
 Zwiększona ładowność
 Pakiet Multimedia
 Czujnik deszczu
 Czujniki parkowania tył
 Kierownica wielofunkcyjna
 Lampy przeciwmgielne
 Mirror link
 System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, Apple CarPlay, Android Auto
 Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami
 Powłoka podłogi, nadkola i tylny słupek do wysokości tworzywa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Barum	195/65/R15	45%
PP Zimowe	Barum	195/65/R15	45%
TL Zimowe	Barum	195/65/R15	45%
TP Zimowe	Barum	195/65/R15	45%
Zapsove	b/d	195/65/R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 78 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 27 maja 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605249





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605249













