

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605065

Data badania – 08 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW108TE

Marka pojazdu: MERCEDES

Model: EQS 580 4-MATIC

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 58710

Nr fabryczny (VIN): W1KCG4EB8PA028374

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 3135

Masa własna (kg): 2698

Rodzaj paliwa: Napęd elektryczny

Norma EURO: 6

Typ silnika: elektryczny

Moc [kW]: 385.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: PC/AAK0898155
2. Data następnego badania technicznego: 23.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna
Zderzak przód: Zarysowania / Urwanie zaczepu / Mocowanie
Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 180 μm , drzwi TL - 190 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 100 μm , próg P - 60 μm , próg L - 170 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP i PP: Zabrudzenia
Podsufitka: Zabrudzenia
Wykładzina podłogi: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Nakładka progu L: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Pakiet Parking z kamera 360°

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele wentylowane
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni

- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Szklany dach
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie aktywne

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli	265/40/21	15%
PP Zimowe	Pirelli	265/40/21	15%
TL Zimowe	Pirelli	265/40/21	15%
TP Zimowe	Pirelli	265/40/21	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 106 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 08 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605065





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605065



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605065



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605065









