

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202210089**  
**Data badania – 10 października 2022r.**  
**Rzecznawca - Marcin Bielecki**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW974YL

Marka pojazdu: TOYOTA  
Model: AURIS  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 59925  
Nr fabryczny (VIN): SB1MS3JE60E440111  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1815  
Masa własna (kg): 1373  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZAPŁON ISKROWY+ELEKTRYCZNY  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1798  
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.09.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4270186
2. Data następnego badania technicznego: 27.09.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna.

- Atrapa przednia: Odpryski
- Pokrywa przednia: Odpryski
- Lusterko wsteczne lewe: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
- Pęknięty kierunek lewy w lusterku
- Próg lewy: Zarysowania
- Drzwi LT: poszycie: Odpryski
- Zderzak tył: Zarysowania
- Felga PT: Zarysowania
- Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
- Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 200  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 250  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 180  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 400  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 250  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 250  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 250  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 250  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg L - 100  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

- Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
- Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** - 6 głośników

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Antena dachowa Shark-Fin
- BA - system wspomagania hamowania
- Bluetooth
- Centralny wyświetlacz TFT między zegarami
- Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmierzchu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie

- Elektrycznie regulowane szyby tylne
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gniazdo 12V (x2)
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo USB i Aux-In
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Odtwarzacz CD
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Prędkościomierz cyfrowy
- System automatycznej zmiany świateł z mijania na drogowe
- System multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym wyświetlaczem dotykowym
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning)
- System oświetlenia wnętrza
- System pre-crash (zapobiegający i minimalizujący ryzyko kolizji)
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic sign recognition)
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła przeciwmgielne
- Światła tylne typu LED
- Tapicerka materiałowa
- Tylne spojler
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Lakier metalik
- Pakiet Comfort
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Ogrzewane fotele przednie

- Podwójna podłoga bagażnika
- System automatycznego parkowania (SIPA)
- Tempomat

#### VII. Wyposażenie dodatkowe:

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Bridgestone	205/55/16	33%
PP lato	Bridgestone	205/55/16	33%
TL lato	Bridgestone	205/55/16	33%
TP lato	Bridgestone	205/55/16	33%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 83 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 11 października 2022

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210089



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202210089



















