

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202308138**

**Data badania – 28 sierpnia 2023r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK208VL

Marka pojazdu: HYUNDAI  
Model: I30 1.5 DPI CLASSIC +  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 31440  
Nr fabryczny (VIN): TMAH251CANJ168078  
Rok produkcji: 2021  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1750  
Masa własna (kg): 1222  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.11.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR4745462
2. Data następnego badania technicznego: 18.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna

Zderzak tył: Odpryski liczne / Zarysowania

Pokrywa tył: Zarysowania / wgniecenia

Dach: Wgniecenia 15 sztuk

Pokrywa P: wgniecenie

Rama dachu L: wgniecenie

Drzwi LP: Zarysowania

Zderzak P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 160  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 100  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 100  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 100  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 100  $\mu\text{m}$ , dach - 100  $\mu\text{m}$ , próg P - 70  $\mu\text{m}$ , próg L - 60  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Fotel PP: Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa T: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Alarm

Asystent podjazdu (HAC)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych

Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

Automatyczne włączanie świateł

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci

Bluetooth

Czujnik ciśnienia w oponach

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Felgi stalowe 15", z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Głośniki w drzwiach przednich

Głośniki w drzwiach tylnych

Gniazdo 12 V w bagażniku

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Gniazdo USB

Grill wykończony w kolorze czarnym

Haczyki do mocowania bagażu

Immobilizer

Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia  
 Kanapa tylna składana w proporcji 60:40  
 Kierownica ze sterowaniem radia  
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  
 Klimatyzacja manualna  
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach  
 Koło zapasowe - dojazdowe  
 Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem  
 Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy  
 Lampy przednie projekcyjne (mijania)  
 Listwa ozdobna, czarna  
 Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach  
 Ogranicznik prędkości  
 Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, z lusterkami  
 Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary  
 Podłokietnik przedni ze schowkiem  
 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe  
 Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera  
 Przygotowanie do montażu haka holowniczego  
 Radio DAB+RDS  
 Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów  
 Schowek centralny na okulary nad głową  
 Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym  
 Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Down  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła przeciwmgielne przednie  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat  
 Uchwyty na napoje  
 Wspomaganie kierownicy - elektryczne  
 Zagłówki tylne z regulacją wysokości  
 Zamek centralny  
 Lakier metalik  
 Pakiet Drive  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył  
 Kierownica i drążek biegów skórzane

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Całoroczna	Kormoran	195/65R15	30%
PP Całoroczna	Kormoran	195/65R15	30%
TL Całoroczna	Kormoran	195/65R15	15%
TP Całoroczna	Kormoran	195/65R15	15%
dojazdowa	Maxxis	T125/80D15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 64 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzecznawca , data: 28 sierpnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308138



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308138



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308138

