

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409155

Data badania – 25 września 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW814SH

Marka pojazdu: AUDI
Model: Q5 35 TDI QUATTRO S TRONIC
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 39764
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZFY9L2095968
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2475
Masa własna (kg): 1807
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.09.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3690824
2. Data następnego badania technicznego: 12.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Próg prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 270 μm , błotnik PP - 220 μm , drzwi PP - 210 μm , drzwi TP - 270 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 170 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 290 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 150 μm , próg P - 130 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Słupek B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Wykładzina LT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Kanapa / fotele: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Wykładzina PT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Fotel PP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 8 głośników (przód i tył)

Alarm

Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy

Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km

Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI

Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość

koliz

Dywaniki podłogowe - przód i tył

Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem 235/65

Hamulec postojowy, elektromechaniczny

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym

Listwy ozdobne wokół szyb, czarne

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterko boczne po stronie kierowcy, asferyczne

Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie

Pakiet oświetlenia wnętrza

Podsufitka tkaninowa

Poduszki powietrzne boczne, przód

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

Radio MMI Plus

Relingi dachowe - srebrne

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową

System kontroli ciśnienia w ogumieniu

System Start/Stop z systemem rekuperacji

Szyby termoizolacyjne

Śruby antykradzieżowe do kół

Światła do jazdy dziennej

Tapicerka tkaninowa Synonym

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Wspomaganie układu kierowniczego

Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne

Wykończenie wnętrza - Micrometalic

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Zamek centralny z pilotem

Zawieszenie dynamiczne

Zderzaki wzmocnione

Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set

Zestaw narzędzi

Złącze Bluetooth

Złącze USB i AUX-IN

Kamera ułatwiająca parkowanie

Lakier metalik

Pakiet Comfort

Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

Elektroniczna blokada otwarcia drzwi

Fotele przednie podgrzewane

Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa

Kluczyk komfortowy

Lampy przednie LED, statyczne światła skrętne, spryskiwacze reflektorów, lampy tylne LED

Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane

Przystosowanie do montażu fotelika ISOFIX - na fotelu pasażera

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

PL Letnie	Hankook,	235/65/17	45%
PP Letnie	Hankook,	235/65/17	40%
TL Letnie	Hankook,	235/65/17	30%
TP Letnie	Hankook,	235/65/17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 96 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 25 września 2024

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409155



















