

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202410084
Data badania – 22 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI363LC

Marka pojazdu: AUDI
Model: A4 45 TFSI MHEV QUATTRO ADVANC
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 54505
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF48MA055868
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2195
Masa własna (kg): 1646
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 195.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.05.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2086015
2. Data następnego badania technicznego: 17.05.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Próg L: Zarysowania

Zderzak przód: Zarysowania

Błotnik LT: Zarysowania

Błotnik PT: Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 400 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 250 μm , drzwi TP - 200 μm , poszycie TP - 160 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 230 μm , błotnik PL - 240 μm , dach - 170 μm , próg P - 140 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Podsufitka: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary

Audi Connect safety&service

Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy

Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy

Czujnik ciśnienia w oponach

Dywaniki podłogowe przód

Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika

Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Instalacja radiowa + 8 głośników

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym

Listwy progowe - aluminiowe

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Mata na dno bagażnika

Podłokietnik przedni

Podsufitka tkaninowa, szara

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi

Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
Relingi dachowe - czarne
Szyba przednia, akustyczna
Szyby termoizolacyjne
Światła do jazdy dziennej
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne kanapa składana, dzielona
Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Zderzaki, wzmocnione
Zestaw do naprawy przebitej opony
Złącze Bluetooth
Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami
Felgi aluminiowe 18 (5-podwójnych ramion) Audi Sport z ogumieniem 245/40
Fotele przednie ogrzewane
Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
Lakier metalik
Pakiet systemów wspomagających Miasto
Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania
Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu
Kamera ułatwiająca parkowanie
Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
Tapicerka łączona Alcantara/skóra

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Hankook	245/40/R18	65%
PP Letnie	Hankook	245/40/R18	65%
TL Letnie	Vredestein	245/40/R18	30%
TP Letnie	Vredestein	245/40/R18	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 79 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 22 października 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410084





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410084

