

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202411166
Data badania – 28 listopada 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR1XL60

Marka pojazdu: RENAULT
Model: TALISMAN 2.0 BLUE DCI INITIALE
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 69538
Nr fabryczny (VIN): VF1RFD00867493535
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2263
Masa własna (kg): 1763
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1997
Moc [kW]: 139.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.01.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS0399362
2. Data następnego badania technicznego: 28.01.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 39791 km dnia 21-02-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Opona PT - rozerwanie / przecięcie. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna
Usterka układu wspomaganie parkowania
Zderzak przód: Zarysowania
Błotnik LP: Zarysowania
Drzwi LP: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Odpryski
Lampa PT: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 80 µm, drzwi PP - 90 µm, drzwi TP - 90 µm, poszycie TP - 120 µm, poszycie TL - 190 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 90 µm, dach - 100 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Przetarcia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Osłona Fotela PP: Zarysowania
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AEBS Piesi
Czujnik deszczu i świateł
ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy
Felgi aluminiowe 19 Initiale Paris z ogumieniem
Fotele przednie ogrzewane
Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią, podgrzewane i wentylowane (8 regulacji)
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)
Hamulec postojowy - automatyczny
HSA - system wspomaganie ruszania na wzniesieniu
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3
Karta Renault Handsfree
Kierownica skórzana
Kierunkowskazy sekwencyjne LED z tyłu
Kłapa tylna otwierana elektrycznie i bezdotykowo
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
Komputer pokładowy
Kurtyny powietrzne

Lampy przednie Full LED - Renault LED Matrix
 Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne z pamięcią ustawień
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
 Ładowarka indukcyjna
 Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
 Podłokietniki tylnych siedzeń ze schowkiem
 Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową
 Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera
 System Easy Link z ekranem 9.3-cali i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP
 System kontroli bezpiecznej odległości
 System kontroli martwego pola (BSW)
 System kontroli zmęczenia kierowcy UTA
 System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy
 System odzyskiwania energii podczas hamowania
 System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
 System utrzymania pasa ruchu (LKA)
 System wspomagania nagłego hamowania, aktywny z funkcją wykrywania pieszych
 System wspomagania parkowania Easy Park Assist
 Szyby przednie i tylne, elektrycznie
 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
 Światła przeciwmgielne LED
 Tapicerka skórzana Nappa
 Tempomat aktywny
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wejście AUX + 2xUSB z funkcją ładowania w tylnej części konsoli centralnej
 Wnętrze - tonacja kolor czarna z ciemną podsufitką
 Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
 Wyświetlacz HEAD-UP
 Wyświetlacz zegarów, cyfrowy, kolorowy 10,25 cala
 Zagłówki typu relax (z dodatkowymi bokami przytrzymującymi głowę)
 Zamek centralny
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Żaluzje przeciwsłoneczne szyb w drugim rzędzie siedzeń
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	245/40/19	65%
PP Letnie	Continental	245/40/19	65%
TL Letnie	Continental	245/40/19	45%
TP Letnie	Continental	245/40/19	45%
Dojazdowe	Continental	125/70/19	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 61 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 28 listopada 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411166



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411166



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202411166











