

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202506044

Data badania – 17 czerwca 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK205WA

Marka pojazdu: AUDI
Model: A4 35 TDI MHEV ADVANCED S TRON
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 110382
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF42NA029686
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2165
Masa własna (kg): 1655
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.04.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1398357z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 01.04.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Pokrywa przednia: Odpryski
Reflektor lewy: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Drzwi LP: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne lewe: Odpryski
Próg lewy: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Dach: Odpryski
Drzwi LT: Zarysowania / Odpryski
Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania / Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski
Drzwi PT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: Zarysowania / Odpryski
Lusterko wsteczne prawe: Odpryski
Błotnik PP: Odpryski
Reflektor prawy: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 120 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia
Słupki A lewy: Zabrudzenia
Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Listwa progu LP: Zarysowania
Fotel LP: Zabrudzenia / Przetarcia
Listwa progu LT: Zarysowania
Kanapa T: Zabrudzenia / Przetarcia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Fotel PP: Zabrudzenia / Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi

Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
Czujnik ciśnienia w oponach
Dywaniki podłogowe przód
Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
Komputer pokładowy
Końcówki rur wydechowych, chromowane
Lakier uni
Lampy w technologii LED (diodowe)
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
Listwy progowe - aluminiowe
Lusterka w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
Oświetlenie wnętrza
Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
Pilot sterujący zamkiem centralnym
Podłokietnik przedni
Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
Reflektory przednie w technologii LED
Relingi dachowe - czarne
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System Start/Stop
Szyba przednia, akustyczna
Szyby termoizolacyjne
Światła do jazdy dziennej
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
Wariant dla niepalących
Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
Zaglówki przednie
Zawieszenie standardowe
Zderzaki, wzmocnione
Zestaw narzędzi
Złącze Bluetooth
Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami
Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Dynamik, szare, częściowo polerowane z ogumieniem 245/40
Fotele przednie elektrycznie regulowane
Fotele przednie ogrzewane
Fotele przednie z funkcją wentylacji
Hak holowniczy
Kamera cofania
Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, ogrzewana
Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa

Koło zapasowe dojazdowe
Ogrzewanie postojowe
System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch
Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)
Tapicerka skórzana (skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550)
Układ zmywania reflektorów

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	BFGoodrich,	245/40R18	65%
PP Zimowe	BFGoodrich,	245/40R18	65%
TL Zimowe	BFGoodrich,	245/40R18	30%
TP Zimowe	BFGoodrich,	245/40R18	30%
Dojazdowe	Linglong,	T125/70r19	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 61 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 czerwca 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506044




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506044



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506044



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506044





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202506044





