

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202601164

Data badania – 28 stycznia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND3984C

Marka pojazdu: AUDI

Model: A4 35 TDI MHEV ADVANCED S TRON

Kolor: czerwony

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 178145

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF41PN006976

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2095

Masa własna (kg): 1525

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS4293962z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 24.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czerwona
Zderzak przód: Zarysowania
Pokrywa przednia: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 150 µm, błotnik PP - 140 µm, drzwi PP - 170 µm, drzwi TP - 150 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 280 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi TL - 150 µm, drzwi PL - 160 µm, błotnik PL - 150 µm, dach - 160 µm, próg P - 140 µm, próg L - 130 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Fotel LP: Przetarcia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi
Czujnik ciśnienia w oponach
Dywaniki podłogowe przód
Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
Komputer pokładowy
Końcówki rur wydechowych, chromowane
Lampy w technologii LED (diodowe)

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
 Listwy progowe - aluminiowe
 Lusterka w kolorze nadwozia
 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
 Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
 Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
 Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17
 Oświetlenie wnętrza
 Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
 Pilot sterujący zamkiem centralnym
 Podłokietnik przedni
 Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
 Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
 Reflektory przednie w technologii LED
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Start/Stop
 Szyba przednia, akustyczna
 Szyby termoizolacyjne
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka tkaninowa Index
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wariant dla niepalących
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
 Zagłówki przednie
 Zawieszenie standardowe
 Zderzaki, wzmocnione
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
 Fotele przednie ogrzewane
 Hak holowniczy
 Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Barum,	225/50/17	30%
PP Zimowe	Barum,	225/50/17	30%
TL Zimowe	Bfgoodrich,	225/50/17	65%
TP Zimowe	Bfgoodrich,	225/50/17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 76 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 28 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601164



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601164



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601164

