

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202510214

Data badania – 05 listopada 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND1829C

Marka pojazdu: BMW
Model: SERIA 2 218I AUT
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 13078
Nr fabryczny (VIN): WBA21BX0607L48056
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2015
Masa własna (kg): 1470
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.09.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS33361606
2. Data następnego badania technicznego: 04.09.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Szyba czołowa: Odpryski
Kierunkowskaz Lusterko wsteczne lewe: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia
Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi)
Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie
Blokada rodzicielska tylnych drzwi
BMW ID
BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, ekran dotykowy, RDS, LTE, Bluetooth
Czujnik ciśnienia w ogumieniu
Czujnik deszczu
Czujnik kolizji
Czujnik zajętości foteli, połączony z sygnalizacją zapnij pasy
Dysze spryskiwaczy podgrzewane
Dywaniki welurowe
Felgi aluminiowe 16", Double-Spoke 186, z ogumieniem 205/65
Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej
Hamulec elektromechaniczny parkingowy
Immobilizer elektroniczny
In-Car Experiences
Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna
Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
Kolumna kierownicy regulowana
Lakier niemetalizowany
Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe
Listwy progowe z przodu z napisem BMW

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera
Obramowania szyb - czarne matowe
Oczka do mocowania ładunku w bagażniku
Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
Oświetlenie ambientowe
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie powitalne z funkcją Follow-Me-Home
Oznaczenia modelu
Performance Control
Podłokietnik przedni
Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera
Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi
Przycisk Start/Stop
Real Time Traffic Information
Reflektory LED
Regulacja nachylenia oparcia tylnej kanapy
Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
Speed Limit Info
System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
Szyby atermiczne
Szyby elektryczne, przód i tył
Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
Światła do jazdy dziennej LED
Światła hamowania dynamiczne
Tapicerka materiałowa Arktur
TeleServices
Tempomat z funkcją hamowania
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Uchwyty na napoje
Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
Usługi Concierge
Usługi ConnectedDrive
Usługi zdalne (Remote Services)
Wskaźnik zmiany biegów
Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
Wyświetlacz panoramiczny 10.25"
Zawieszenie standardowe
Zestaw 6 głośników stereo
Zestaw naprawczy do opon
Asystent świateł drogowych
Fotele przednie ogrzewane
Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy
Fotele przednie sportowe
Lakier metalizowany
Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Bridgeston,	205/65R16	95%
PP Letnie	Bridgeston,	205/65R16	95%
TL Letnie	Bridgeston,	205/65R16	95%
TP Letnie	Bridgeston,	205/65R16	95%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 64 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 listopada 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510214



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510214



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510214











