

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202601169**

**Data badania – 28 stycznia 2026r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WND3989C

Marka pojazdu: AUDI  
Model: A4 35 TDI MHEV ADVANCED S TRON  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 142771  
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF48PN007039  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2095  
Masa własna (kg): 1525  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 120.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 01.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS4293967z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 24.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 170 µm, błotnik PP - 150 µm, drzwi PP - 170 µm, drzwi TP - 140 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 170 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi TL - 150 µm, drzwi PL - 150 µm, błotnik PL - 150 µm, dach - 170 µm, próg P - 140 µm, próg L - 130 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi

Czujnik ciśnienia w oponach

Dywaniki podłogowe przód

Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Immobilizer

Instalacja radiowa + 8 głośników

Komputer pokładowy

Końcówki rur wydechowych, chromowane

Lampy w technologii LED (diodowe)

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym

Listwy progowe - aluminiowe

Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane

Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe

Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17  
 Oświetlenie wnętrza  
 Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy  
 Pilot sterujący zamkiem centralnym  
 Podłokietnik przedni  
 Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas  
 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi  
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód  
 Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie  
 Reflektory przednie w technologii LED  
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
 System Start/Stop  
 Szyba przednia, akustyczna  
 Szyby termoizolacyjne  
 Światła do jazdy dziennej  
 Tapicerka tkaninowa Index  
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether  
 Wariant dla niepalących  
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne  
 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne  
 Zagłówki przednie  
 Zawieszenie standardowe  
 Zderzaki, wzmocnione  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Zestaw narzędzi  
 Złącze Bluetooth  
 Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h  
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył  
 Fotele przednie ogrzewane  
 Hak holowniczy  
 Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana  
 Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa  
 Lakier metalik

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	225/50/17	50%
PP Zimowe	Falken,	225/50/17	50%
TL Zimowe	Falken,	225/50/17	30%
TP Zimowe	Falken,	225/50/17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 66 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 28 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601169



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601169















