

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202601210
Data badania – 04 lutego 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ819GF

Marka pojazdu: VOLVO
Model: V60
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 130051
Nr fabryczny (VIN): YV1ZWH1V0P1545306
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2530
Masa własna (kg): 1989
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 186.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.05.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 1781950
2. Data następnego badania technicznego: 15.05.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak wpisów w książce serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Felga LP: Zarysowania

Opona LP: Rozerwanie

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: szyba: Zarysowania

Plastik pomiędzy szybą przednią a tylną

Felga LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Błotnik TL: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 133µm, błotnik PP - 141µm, drzwi PP - 128µm, drzwi TP - 144µm, poszycie TP - 146µm, pokrywa T - 186µm, poszycie TL - 154µm, drzwi TL - 147µm, drzwi PL - 129µm, błotnik PL - 136µm, dach - 143µm, próg L - 81µm, próg P - 79µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina LT: Przetarcia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Apple Carplay i Android Auto

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Dywaniki tekstylne
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
Felgi aluminiowe 18 5-podwójnych ramion, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/45
Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
Funkcja Auto Hold
Funkcja rozpoznawania głosu
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB-C (x2) w tunelu środkowym
Hamulec postojowy elektryczny
Immobilizer
Kabel zasilający plug F, type 2, mode 2, 1P-10A
Kierownica wielofunkcyjna
Klamki w kolorze nadwozia
Klamki zewnętrzne podświetlane
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Komputer pokładowy
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
Obramowania szyb bocznych - jasne metalowe
Ogrzewanie postojowe z możliwością programowania czasu
Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Podsufitka w kolorze blond
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
Poduszki powietrzne - kurtyny
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Reflektory przednie LED
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
Relingi dachowe zintegrowane, srebrne
Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
Stylizacja nadwozia Inscription
Subwoofer z technologią Fresh Air
System audio High Performance
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System nawigacji satelitarnej Sensus
System poprawy jakości powietrza z jonizacją
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
System utrzymania pasa ruchu (LKA)
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
Tempomat
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
Uchwyt na zakupy w bagażniku
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)

Usługa Volvo On Call
Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy
Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie dynamiczne
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
Lakier metalizowany
Pakiet Climate:
Fotele przednie podgrzewane
Ogrzewanie tylnych foteli

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód

Tapicerka skórzana

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	235/45R18	50%
PP - zima	BFGoodrich, g-Force Winter 2	235/45R18	50%
TL - zima	Nexen, WinGuard Sport 2	235/45R18	50%
TP - zima	Nexen, WinGuard Sport 2	235/45R18	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 132 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 04 lutego 2026



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601210





























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601210

