

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603036
Data badania – 13 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK285WY

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC60
Kolor: grafit

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 60924
Nr fabryczny (VIN): LYVUZK9V3PB214351
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2400
Masa własna (kg): 1794
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 4186095
2. Data następnego badania technicznego: 21.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 9859km, 25475km, 44018km z dnia 24.09.2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Dach: Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Próg L: Zarysowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 153 μm , drzwi PP - 188 μm , drzwi TP - 207 μm , poszycie TP - 129 μm , poszycie TL - 133 μm , drzwi TL - 125 μm , drzwi PL - 135 μm , błotnik PL - 115 μm , dach - 108 μm ,

V. Wnętrze stwierdzono: Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy

Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu

Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe

Asystent zjazdu i podjazdu

Blokada tylnych drzwi, elektryczna

Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu

CTC - kontrola trakcji w zakręcie

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Dywaniki tekstylne

Dźwignia zmiany biegów Unideco

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu

Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)

ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji

Fotele przednie Comfort

Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego
Funkcja Auto Hold
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Hamulec postojowy, elektryczny
Immobilizer
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
Kanapa tylna składana i dzielona
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica trójramienna, Unideco
Kierownica ze sterowaniem audio
Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
Klamki drzwi podświetlane
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
Oświetlenie wnętrza poziom II
Pakiet usług Digital Services
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - czarne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Siatka przedziału bagażowego, miękka
SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
System audio High Performance Sound
System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System poprawy jakości powietrza z jonizacją
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
Tapicerka materiałowa
Tempomat
Tuner radia cyfrowego DAB
Uchwyt do holowania samochodu
Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cali
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie Dynamic

Felgi aluminiowe 19, 5 rozwidlonych ramion typu V, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/55
Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Michelin , PilotAlpin 5 S	235/55R19	20%
PP - zima	Michelin , PilotAlpin 5 S	235/55R19	20%
TL - zima	Michelin , PilotAlpin 5 S	235/55R19	20%
TP - zima	Michelin , PilotAlpin 5 S	235/55R19	20%
Dojazdowe	Chao Yang, RP03	T125/80R18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 13 marca 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603036






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603036



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603036























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603036

