

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603100
Data badania – 03 października 2026r.
Rzecznawca - Oliwia Śniegowska

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO9WV16

Marka pojazdu: FORD
Model: TRANSIT CONNECT
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 125074
Nr fabryczny (VIN): WF0SXXWPGSMK87018
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2240
Masa własna (kg): 1628
Ładowność (kg): 580
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.02.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS/0777322
2. Data następnego badania technicznego: BRAK DANYCH
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk.

Felga PP: Brak kołpaka

Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie.

Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Pokrywa przednia: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PT: rama: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 100 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 100 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 120 μm , próg L - 100 μm , próg P - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zabrudzenia/ Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zabrudzenia

Słupki B lewy: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zabrudzenia

Wykładzina PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 16 z ogumieniem

Gwarancja na pojazd - 2 lata

Immobilizer PATS

Lakier uni

Poduszka powietrzna kierowcy

Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa

Tapicerka materiałowa Capitol

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Przednie lewe - Zima	Vredestein, Wintrac	205/60/16	23%
Przednie prawe - Zima	Vredestein, Wintrac	205/60/16	23%
Tyłne lewe- Zima	Vredestein, Wintrac	205/60/16	31%
Tyłne prawe - Zima	Vredestein, Wintrac	205/60/16	31%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 16 marca 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603100























